(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



A LEGICA BRINDANI NI BURNIN KARIN BERNI BERNI BURNI BERNI BERNI KARIN BERBAR NILAH KAN BERDANI DARI MENJAWA ME

(43) 国際公開日 2004年11月11日(11.11.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/097433 A1

(51) 国際特許分類7: G01P 21/00, 15/00, G01C 19/00, G01B 11/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/006148

(22) 国際出願日:

2004年4月28日(28.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-123417 2003年4月28日(28.04.2003) Ъ 特願 2003-360287

2003年10月21日(21.10.2003)


(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人産業技術総合研究所 (NATIONAL INSTI-TUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒1008921 東京都千代田区 霞が関1丁目3番1号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 梅田章(UMEDA, Akira) [JP/JP]; 〒3058563 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第3 独立行政法人産業技術総合研究所 内 Ibaraki (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

/続葉有/

(54) Title: DYNAMIC MATRIX SENSITIVITY MEASURING INSTRUMENT FOR INERTIAL SENSORS, AND MEASURING METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: 慣性センサの動的マトリックス感度計測装置およびその計測方法



A...LASER INTERFEROMETER B...TO NETWORK

(57) Abstract: A dynamic matrix sensitivity measuring instrument for dynamic sensors, comprising a vibration block causing translation or rotary motion, an accelerometer, angular velocity meter or angular accelerometer, an output means for extracting output lation or rotary motion, an accelerometer, angular velocity meter or angular accelerometer, an output means for extracting output from such meter, one or more light reflectors, a displacement measuring means for detecting multi-dimensional motion by using a laser interferometer which irradiates the light reflectors with light from a plurality of directions, a data processing device for processing data on a motion state from the displacement measuring means so as to process multi-dimensional translation or rotary motion, a display means or transmission means for displaying or transmitting the output from the data processing device and the output from the accelerometer, angular velocity meter or angular accelerometer. Since the accelerometer has acceleration imposed thereon from every direction, there are cases where a correct acceleration value cannot be obtained even if one-dimensional calibration is made as in the prior art; therefore, the accelerometer is calibrated by actually imposing acceleration on the accelerometer from every direction.

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists -\Box \gamma \wedge f$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

ľ

一 国際調査報告書

(57) 要約: 並進あるいは回転運動を引き起こす振動台と、加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置と、この装置からの出力を取り出す出力手段と、単数あるいは複数の光反射体と、その光反射体に複数の方向から光を照射するレーザ干渉計を用いて多次元の運動を捉える変位測定手段と、その変位測定手段からの運動状態のデータを処理して多次元の並進運動あるいは回転運動を処理するデータ処理装置と、前記のデータ処理装置の出力と、加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の出力とを、表示する表示手段あるいは伝送する伝送手段とを備え、加速度計には、あらゆる方向の加速度が印加されるため、従来の様に一次元の校正を行っても、正しい加速度値が得られない場合があるので、実際にあらゆる方向から加速度計に加速度を印加して、加速度計を校正する。

明細書

慣性センサの動的マトリックス感度計測装置およびその計測方法

5 技術分野

本発明は、慣性センサの動的マトリックス感度計測装置およびその計測方法に関しており、特に、自動車、潜水艦、ミサイル、航空機等に搭載する慣性航法装置に関係する慣性センサ、ロボットの運動制御に用いる慣性センサ、人体運動又は人体が受ける振動や動物の行動モニター等の計測に用いる慣性センサ、画像機器、映像機器等の振動防止に用いる慣性センサ等の種々の用途の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置およびその計測方法に関する。

背景技術

慣性センサの一例としては、よく知られた加速度センサがある。これは、通常、感度 15 軸が1つの一軸加速度センサである。この一軸加速度センサを校正する場合には、運動発生機の振動方向と感度軸を一致させて校正が行われる。したがって、その運動発生機の校正に用いる運動自由度は、一自由度である。例えば、最も精度が高いとされるレーザ干渉計を用いた一次校正でもこの方法が用いられている。

しかし、上記の一軸加速度センサが使用される装置では、通常、3次元の運動を伴っ 20 ており、一次元の運動に限定される場合はまれである。上記の様に、運動発生機の振動方 向と感度軸を一致させて校正を行うことは、運動の方向が予め分かっているときの振動振 幅の測定を用いた校正である。

従来の一軸加速度センサとしては、圧電型加速度センサ、電磁式サーボ加速度センサ、 干渉型光ファイバ加速度センサ、歪ゲージ型加速度センサなどが知られているが、これら 25 は、その構造や材料の性質から、上記加速度センサに印加する加速度の印加方向が感度軸

方向と一致しない場合には、加速度の非感度軸方向成分が影響を与える。

したがって、現状の校正技術のみでは、実用に即した運動に関して、加速度センサの 性能の評価方法の確立もしくは加速度計測標準の技術が十分でないことは明らかである。

ベクトルとして考察すると、引き続き説明するように、一軸の加速度センサであって 5 も横感度は 2 種類あることがわかる。しかし、従来は、その横感度をS_{1.1}, S_{1.1}として、S_{1.1} は 5 %以下、S_{1.1}は 3 %以下というように表示することも行われていない。

一軸の加速度センサは、一般に、感度軸方向の入力成分に対しては当然出力信号がある。また、感度軸に垂直な二つの方向からの入力加速度成分にも出力信号を持つ、という特性がある。その理由は、上記の圧電型加速度センサ、電磁式サーボ加速度センサ、干渉10型光ファイバ加速度センサ、あるいは、歪ゲージ型加速度センサなどでは、僅かながら感度軸以外の方向にも動くことができる錘、あるいはそれに相当するものを備えており、この錘の相対的な移動を検出するか、その相対的な移動を防止するために必要な電圧や電流を検出する構成になっているからである。

従来は、第3図に示すように、一軸の運動発生機の上に加速度センサをセットし、加 15 速度センサの感度軸と運動発生機振動方向を一致させる。そのような設定条件のもとで、 運動をレーザ干渉計で計測することによって、もっとも精度よく加速度計が校正され、加 速度計測標準が確立するというのが、メートル条約でも公認された考え方である。通常こ の方法で、基準加速度計が校正される。

また、産業界では上記の基準加速度計をもとに、第3図の方法で計測された基準加速 20度計と校正したい加速度計とを、第4図(b)に示すように直列に接合し、感度軸を運動 発生機の運動方向と一致させ、両者の出力信号を比較して校正したい加速度計を校正する ことになっている。

しかし、第4図(a)、(b) に示す様な、感度軸と直交する一方向だけの運動による 出力信号から横感度を求めるという従来の校正方法は、本質的な意味では誤りである。こ 25 の方法は便法であり、横感度が一つしか求まらないという点で、ベクトルの分解と合成か ら考えると、二次元空間でのみ考えていることになる。

また、横感度を求める場合は、第4図(c)に示すように、感度軸に垂直な1方向に のみ振動させて、横感度が求められている。

横感度についてより詳しく見るために、例えば、圧電材料を用いる圧電型加速度センサの場合を以下に説明する。圧電型加速度センサが横感度をもつ理由は、圧電定数が剪断成分を持つことにある。つまり、圧電物質はズレに対しても電極を通して信号が伝わる電荷を発生させる。一般に、入力信号(加速度)に対して発生する電圧(あるいは電流)が線形性を保つ領域では、センサ感度は、それらの値の比率で定義され、以下の数式が成立する。

10

15

5

加速度センサの感度軸出力電圧 $(a_{ox}(\omega) \exp(j \omega t))$

- =主軸感度×主軸感度方向の加速度の入力成分
 - +横感度1×主軸に直角な方向1への加速度の入力成分
 - +横感度2×主軸に直角な方向2への加速度の入力成分
- $= S_{x,x}(\omega) a_{ix} \exp(j \omega t) + S_{x,y} a_{iy} \exp(j \omega t) + S_{x,z} a_{iz} \exp(j \omega t)$

この式をマトリックス形式に書くと、数式 1 を得る。ここで、加速度計に印加した加速度のベクトルの振幅ベクトルを (a_{ix}, a_{iy}, a_{iz}) , 時間変化分を $\exp(j \omega t)$ とする。

(数式1)

20

$$a_{ox}(j\omega)\exp(j\omega t) = (S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega)) \begin{pmatrix} a_{ix} \exp(j\omega t) \\ a_{iy} \exp(j\omega t) \\ a_{iz} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

加速度計に印加した加速度ベクトルAとそのX、Y、Z軸へのベクトル分解の図を第

2図に示す。

加速度は、振幅と方向によって表現されるベクトルであることはよく知られている。また、加速度計で正しく加速度を計るためには、加速度計はベクトルとしての加速度で校5 正されなければいけない。しかし、従来の校正方法では、方向についてはセットアップの段階で設定されてしまうため、振幅値での校正となっている。

加速度計を実際に運用する場合は、運動の方向が予測出来る場合もあるし、加速度計にあらゆる方向の加速度が印加される可能性があって、予測できない場合もある。地震、自動車の衝突などでは運動の方向を事前に知ることは不可能である。このため、従来の様10に振幅のみ(一次元)の校正を行っても、正しい加速度値が得られない場合がある。このため、実際にあらゆる方向から加速度計に加速度を印加して、加速度計を校正することが求められている。

以上背景技術を記載したが、具体的な文献としては、下記のような文献が知られている。

- 15 【非特許文献 1】 振動工学ハンドブック 谷口修編 1 9 7 6 年 養賢堂 第 1 3 章 振動測定 1 3 . 3 . 2 振動測定器の校正
 - 【非特許文献 2】 ISO(the International Organization for Standardization)160 63-11:1999(E)
- 【非特許文献 3】 FINAL REPORT ON KEY COMPARISON CCAUV.V-K1 Hans-Jurgen von
 Martens, Clemens Elster, Alfred Link, Angelika Taubner, Wol
 fgang Wabinski PTB-1.22 Braunschweig, October 1, 2002.
 - 【非特許文献 4】 ISO5347 part 11 Testing of transverse vibration sensitivit y
 - 【非特許文献 5】 ISO5347 part 12 Testing of transverse shock sensitivity
- 25 【非特許文献6】 ISO8041 Human response to vibration Measuring instrument

ation

S

【非特許文献 7】 ISO2631-1,1997 Evaluation of human exposure to whole-body vibrationPart :General requirement

【非特許文献 8】 ISO5349-1, 2001 Measurement and evaluation of human exposure tohand-transmitted vibration - Part 1:General guideline

発明の開示

5

本発明は、運動の6次元の自由度の内から、2次元以上の自由度を選択してその自由 10 度に沿った加速度成分を持つ振動を、校正しようとする慣性センサに印加して慣性センサ を校正するための慣性センサの動的マトリックス感度計測装置およびその計測方法に関するものであり、第1の発明の特徴は、並進運動あるいは回転運動を引き起こす運動発生機 と、前記の運動発生機に少なくとも一時的に固定された被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置と、前記の被校正装置からの出力を取り出す出 15 力手段と、単数あるいは複数の光反射体と、前記の単数あるいは複数の光反射体に複数の方向からレーザ光を照射することによって形成されるレーザ干渉計を用いて多次元の運動を捉えることのできる変位測定手段と、前記の変位測定手段から得られる多次元の運動状態を示すデータを処理して多次元の並進運動あるいは多次元の回転運動を予め決められた座標系での値に変換するデータ処理装置と、前記のデータ処理装置の出力と、上記の被校 20 正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の出力を表示する表示手段、あるいは伝送する伝送手段と、を、備えることである。

また、第2の発明の特徴は、上記の運動発生機は、周期的な運動を発生することである。ここで、周期的であるとは、上記の運動発生機のそれぞれの周期の振動が次の周期の振動を用いた計測に影響を与える期間内で周期的であることを意味している。

25 また、第3の発明の特徴は、上記の運動発生機は、パルス関数的な運動を発生するこ

とである。ここで、パルス関数的な運動は、一般的な意味で周期的な運動であってもよいが、この場合は、上記の運動発生機のそれぞれの周期のパルス関数的な運動が次の周期の、パルス関数的な運動を用いた計測に影響を与えない程度の期間をおいて、パルス関数的な運動を行うものとする。前記のパルス関数的な運動の後に、この運動によって生じた変位5 をもとに戻すための運動が行われてもよい。

また、第4の発明の特徴は、第3の発明の特徴に加えて、上記のパルス関数的な運動の周波数軸上のフーリェ成分を求める第1の変換手段と、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の出力の周波数軸上のフーリェ成分を求める第2の変換手段とを備え、これらの第1と第2の変換手段とのそれぞれの出力か10 ら、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の校正の周波数特性を求めて、表示する手段、あるいは伝送する手段を備えたことである。

また、第5の発明の特徴は、上記の運動発生機は、ランダムな運動を与える運動発生機であることである。ここで、ランダムな運動とは、校正しようとする周波数帯域内で、白色雑音として取り扱えるものであることを意味する。

15 また、第6の発明の特徴は、第4の発明の特徴に加え、上記のランダムな運動の周波数軸上のフーリェ成分を求める第1の変換手段と、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の出力の周波数軸上のフーリェ成分を求める第2の変換手段とを備え、これらの第1と第2の変換手段とのそれぞれの出力から、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角速度計測装置の校正の20 周波数特性を求めて、表示する手段、あるいは伝送する手段を備えたことである。

また、レーザ干渉計を用いて計測を始めるまえに、運動発生機の寄生振動等のために 目標値どおりに制御できない場合があるが、そのような場合には、運動発生機の運動状況 を示す情報を帰還することにより、狙い通りに制御することができるようになり、また、 装置の経時変化などによる影響を抑制するように対処することができるようになることか 25 ら、第7の発明の特徴は、上記の運動発生機には、運動制御用の加速度センサが備えられ、

その加速度センサからの信号が予め決められた値になるように、上記の駆動装置を制御する帰還回路または制御装置を備えることである。

また、第8の特徴は、上記の監視を高精度に行うことを目的の1つにしたものであり、 上記の運動制御用の加速度センサには、動的マトリックス感度が与えられ、その帰還制御 5 あるいは計算機制御においては、前記の動的マトリックス感度を用いて、上記の運動制御 用の加速度センサの出力ベクトルから運動発生機の試料取り付けテーブルの運動を推定し 制御する構成をもつことである。

また、第9の特徴は、誤差の評価を目的とするものであり、その特徴は、上記のデータ処理装置の出力と、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは10 角加速度計測装置の出力と、から、誤差を求め、この値を表示する表示手段あるいは、この値を伝送する伝送手段を備えることである。

また、レーザ干渉計が容易に使えない場合には、これを他の高精度のもので代替するが、その測定精度についてはあまり後退させたくない場合がある。第10の特徴は、この様な場合のもので、その特徴は、並進運動あるいは回転運動を引き起こす運動発生機と、

- 15 前記の運動発生機に少なくとも一時的に固定された被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置と、前記の被校正装置からの出力を取り出す出力手段と、請求項1に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置を用いて予め校正した多次元の運動を捉えることのできる慣性センサと、前記の慣性センサから得られる多次元の運動状態を示すデータを処理して多次元の並進運動あるいは多次元の回転運動を予
- 20 め決められた座標系での値に変換するデータ処理装置と、前記のデータ処理装置の出力と、 上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の出 力とを、表示する表示手段あるいは伝送する伝送手段と、を、備えることである。

地上での加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置等の校正を行う場合は、重力加速度のもとに行うことになるので、この影響を測定値から除外できるよう 25 な校正であることが望ましい。このため、第11の特徴は、上記の被校正装置である加速

度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の取り付け角度を、重力方向に対して可変にする方向手段を備え、重力方向に対して複数の方向設定で一時的に固定した前記の被校正装置から、出力を得て、上記の複数の方向設定のそれぞれについて、動的マトリックス感度を求め、上記の複数の動的マトリックス感度から、重力の影響を取り除いた 動的マトリックス感度を推定する手段を備えることである。

特に、第12の特徴として、上記の被校正装置は、1軸方向のみについての出力を有する加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置であり、上記の並進運動あるいは回転運動を引き起こす運動発生機は、複数の自由度について運動する運動発生機であってもよい。

10 また、第13の特徴として、特に、慣性センサの動的マトリックス感度計測装置全体が外部からの音あるいは振動を遮断するような部屋に設置されたものであり、上記の被校正装置である加速度計測装置は、地震計であり、上記の運動発生機は、パルス関数あるいは周期関数的な運動を発生し、上記の地震計(強振計)の検出可能な振動周波数帯域、地震領域の微小振動を与える運動発生機であることである。ここで、地震波には、縦波と横15波がある。すなわち垂直方法と水平方句の運動が同時におきる場合もあるし、水平方向運動が遅れて起きる場合もあるし、地盤の回転もあるというように、本来多次元の運動であり、かつ運動方向は未知であるという特徴があるので、上記の運動は、これに沿うようにすることが望ましい。

また、第14の特徴として、特に、上記の運動発生機は、ランダムな運動を発生し、 20 防振台の常時微振動検出に用いる慣性センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、上記の運動発生機あるいは、上記の振動台に冷却装置あるいは恒温装置が設けられていることである。ここで、防振台の設置される床面の振動には、水平運動と垂直運動がありかつ運動方向を事前に知ることは出来ないという特徴があるので、上記の運動発生機は、これに沿う運動が発生できるようにすることが望ましい。

25 また、第15の特徴として、特に、上記の運動発生機は、自動車用サスペンションの

制御あるいは自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記の自動車用サスペンションの制御あるいは自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度センサであり、上記の被校正装置である加速度計測装置の温度環境を制御する温度制御装置を備えたことである。ここで、自動車用サスペンションの振動には、ばね方向の並進運動とサスペンション機構のリンクの回転軸まわりの回転運動同時に発生するという特徴があるので、上記の運動発生機は、これに沿う運動が発生できるようにすることが望ましい。また、自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度センサでは、以下に示す特徴をふまえることが重要であり、上記の運動発生機は、これに沿う運動が発生できるようにすることが望ましい。まず、規格が示す安全性の評価では、正面衝突、側面衝突において加速度の絶対値の計算結果が、一定値以下になることが規定されているが、実際の車両衝突が常に正面衝突でおきるわけではない。すなわち、衝突安全システムに用いる加速度センサでは、印加される加速度の方向に依存しないで、つねに正しい加速度が検出されなければならない。すなわち、ベクトルで校正されなければならない。

15 また、第16の特徴として、特に、上記の運動発生機は、パルス関数あるいは周期関数的な運動で、並進運動と回転運動とからなる運動を同時に発生し、ロボットの運動制御に用いる慣性センサの検出可能な振動周波数帯の運動を与える運動発生機であり、上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記のロボットの運動制御に用いる慣性センサであることである。ここで、ロボットの運動には、並進運動と回転運動を高精度に同時に発生20 させなければならないという特徴があるので、上記の運動は、これに沿うようにすることが望ましい。

また、また、第17の特徴として、特に、上記の運動発生機は、人体運動または人体が受ける振動や動物の行動モニターなどの計測に用いる慣性センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記25の人体運動または人体が受ける振動や動物の行動モニターなどの計測に用いる慣性センサ

で分布型加速度センサであり、分布型加速度センサの信号を出力する多チャンネルの信号 出力端を備えることである。ここで、人体運動または人体が受ける振動や動物の行動モニ ターなどの計測に用いる慣性センサの受ける振動には、以下の特徴があるので、上記の運 動発生機は、これに沿う運動が発生できるようにすることが望ましい。

- 5 1) ISOがさだめる人体が受ける振動の計測に関する規格(非特許文献 6、非特許文献 7、非特許文献 8)では、手腕振動は三軸の加速度計を用いること、全身振動に関しては六軸の加速度計を用いること、が定められている。具体的には、加速度のX成分、Y成分、Z成分に重みをかけて二乗し和を取ったあとで、開く(1/2 乗すること)操作を行うことが判断の過程に含まれていることから、明らかに加速度をベクトルとして計測することを 10 求めている。重みの値は、全身振動、手腕振動で異なる。一方、加速度計の校正方法は、
 - 一軸振動の振動振幅校正である。人体が、振動方向を見地する能力があることは明らかで、 人体の振動に対する影響を調べるための加速度センサが、加速度振幅だけで校正されてい ることは、不合理である。
- 2)人体の運動の計測は、スポーツ工学やヒューマノイドロボットの制御のための基 15 礎データとして貴重であるが、人体の運動の方向が常に一定であると仮定することは明らかに無理である。すなわち、人体の運動を調べるための加速度センサが、加速度振幅だけで校正されていることは、不合理である。
- 3)動物の行動は実空間で生息しているのであり、並進運動は3次元であり、回転運動も考慮すると6次元の空間に生息している。したがって、行動モニターのための慣性セ20 ンサが6次元で校正されていないと、意味がないと言える。
 - 4)人体の運動の計測、スポーツ工学における人体運動の解析では、間接や腕、足に 慣性センサを取り付けるが、運動は上下水平運動が同時に起きると同時に、間接による回 転運動を伴うので、6自由度の運動にもとづいて校正されていなければならない。

また、第18の特徴として、第10の特長に加えて、特に、上記の並進運動あるいは 25 回転運動を引き起こす運動発生機は、1軸に沿った運動を発生し、上記の一時的に固定さ

れた被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置は、 1 軸のみの出力を備え、上記の前記の被校正装置からの出力は、多軸の出力を備えることで ある。

また、上記の被校正装置が1軸のものである場合を除き、運動発生機のもつ運動自由 5 度よりも大きい自由度での校正を行いたい場合がる。あるいは、取り扱える軸の数が校正 に用いたい軸の数よりも小さいときがある。第19の特徴は、この様な場合に、上記の特 徴をもった慣性センサの動的マトリックス感度計測装置に適用する方法に関して、上記の 変位測定手段から異なる N軸の出力が得られるものとし、上記の運動発生機の運動自由度 を6以下の自然数Mとし、M×N=1でないものとするとき、上記のN軸の出力値を成分 10 とする出力ベクトルは、動的マトリックス感度と、上記の運動発生機の運動状態のそれぞれを成分とする入力ベクトルとの積であらわされるという枠組みにおいて、M個の自由度 を、重複を許した複数のグループに分け、

- 1) 前記のそれぞれのグループについて、入力ベクトルに対する出力ベクトルを計測 によって求め、
- 15 2) Mの自由度を持った入力ベクトルに対する出力ベクトルとなるように変換し統合 した後、
 - 3)上記の統合された入力ベクトルに対する出力ベクトルの対応から、動的マトリックス感度を求める、

ことである。

- 20 また、その他の特徴として、特に、上記の運動発生機は、自動車、潜水艦、魚雷、ミサイル、航空機、あるいは、それらの誘導機器に搭載する慣性航法装置に用いられる慣性センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記の自動車、潜水艦、魚雷、ミサイル、航空機、あるいは、それらの誘導機器に搭載する慣性航法装置に用いられる慣性センサである。ここで、自動車、
- 25 潜水艦、魚雷、ミサイル、航空機、あるいは、それらの誘導機器に搭載する慣性航法装置

に用いられる慣性センサの受ける振動には、水平運動、垂直運動、回転運動が同時に発生 するという特徴があるので、上記の運動発生機は、これに沿う運動が発生できるようにす ることが望ましい。

また、その他の特徴として、特に、上記の運動発生機は、撮像装置や映写装置の画像 5 のぶれ防止に用いられる慣性センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記の撮像装置や映写装置の画像のぶれ防止に用いられる慣性センサである。ここで、撮像装置や映写装置の画像のぶれ防止には、水平運動、垂直運動、回転運動を同時に検出しなければならないという特徴をふまえることが重要であり、上記の運動発生機は、これに沿う運動が発生できるようにするこ 10 とが望ましい。

また、その他の特徴として、特に、上記の運動発生機は、自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、上記の被校正装置である加速度計測装置は、自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度セいる加速度センサである。ここで、自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度センサでは、以下に示す特徴をふまえることが重要であり、上記の運動発生機は、これに沿う運動が発生できるようにすることが望ましい。

まず、規格が示す安全性の評価では、正面衝突、側面衝突において加速度の絶対値の 計算結果が、一定値以下になることが規定されているが、実際の車両衝突が常に正面衝突 または側面衝突でおきるわけではない。すなわち、衝突安全システムに用いる加速度セン 20 サでは、印加される加速度の方向に依存しないで、つねに正しい加速度が検出されなけれ ばならない。すなわち、ベクトルで校正されなければならない。

慣性センサがK個の軸を持ち出力ペクトル空間の次元がK次元になりうるとし、運動発生装置の自由度がM自由度あるとすると、慣性センサの感度マトリックスとしてK×M 次マトリックスを導くことができる。この感度マトリックスの成分の全てを周波数の関数 25 として、あるいは周波数と重力加速度に対する慣性センサの姿勢や温度など環境パラメー

夕の関数として解く事を、校正とする。

このマトリックスの全ての成分を未知数とし、慣性センサを搭載した運動発生装置が M自由度の運動を発生することが出来るので、M個の独立なベクトル運動を発生させて、 そのときの出力信号をK個の軸から測定することによって、K×M次のマトリックスの全 5 ての成分に関する連立一次方程式を立てることが可能になる。この連立一次方程式を解けば、ある角周波数ωにおける主軸感度と横感度からなる感度マトリックスを導くことができる。

一軸の運動発生機(アクチュエータ)を用いても、慣性センサから見たときに線形独立な加振ベクトルになるようにすることは理論上可能であるが、そのためには多軸の慣性 10 センサの取り付けを変える必要がある。しかし、冶具による取りつけの影響を受けずに、重力加速度の影響を常に同一にたもちつつ、複数個の検出軸に係わる検出メカニズムが、同時に機能する訳ではないではないことには、注意する必要がある。

図面の簡単な説明

15 第1図は、本発明を実施するための構成を示す模式図である。

第2図は、従来の加速度計に印加した加速度とそのベクトル分解を示す図である。

第3図は、従来の一軸の運動発生機の上に加速度センサをセットした側面図である。

第4図は、従来の計測された基準加速度計と、校正したい加速度計を直列に接合し、 感度軸を運動発生機の運動方向と一致させた側面図である。

20 第5図は、一軸慣性センサの組み立てと、組み立てた慣性センサのマトリックス感度と各々の慣性センサのマトリックス感度との関係を示す図である。

第6図は、本発明の校正対象の加速度センサに固定した座標系を示す斜視図である。

図7は、本発明の運動発生機の座標軸ZXと、加速度センサのZaXa軸を一致させた斜視図である。

25 図8は、本発明の運動発生機の座標軸ZXと、加速度センサのZaYa軸を一致させた斜

視図である。

図9は、本発明を実施するための構成を示す模式図である。

図中の符号は、それぞれ次の構成を示している。

- 1 校正対象の加速度センサ
- 5 2 制御または計測用実時間レーザ干渉計 (レーザ)
 - 3 制御または計測用実時間レーザ干渉計 (コーナーキュープ)
 - 4 マトリックス感度が定義済の制御用慣性センサ
 - 5 水平並進運動アクチュエータと回転運動発生用アクチュエータ
 - 6 垂直並進運動アクチュエータと回転運動発生用アクチュエータ
- 10 7 水平並進運動アクチュエータと回転運動発生用アクチュエータ
 - 8 電力増幅器
 - 9 演算処理装置 (CPU)
 - 10 冷却水配管系
 - 11 テープル

15

発明を実施するための最良の形態

本発明をより詳細に説述するために、実施例に基づき添付の図面に従ってこれを説明する。

一般に、慣性センサがK個の感度軸を持ち出力ベクトル空間の次元がK次元になりう 20 るとし、振動源の運動発生装置の自由度がM自由度あるとすると、慣性センサの感度マトリックスとしてK×M次マトリックスを導くことができる。この感度マトリックスの成分の全てを周波数の関数として、あるいは周波数と重力加速度に対する慣性センサの姿勢や温度など環境パラメータの関数として解く事を、校正とする。

このマトリックスの全ての成分を未知数とし、慣性センサを搭載した振動運動発生装 25 置がM自由度の運動を発生することが出来るので、M個の独立なベクトル運動を発生させ

て、そのときの出力信号をK個の軸から測定することによって、K×M次のマトリックスの全ての成分に関する連立一次方程式を立てることが可能になる。この連立一次方程式を解けば、ある角周波数ωにおける主軸感度と横感度からなる感度マトリックスを導くことができる。

5 以下では、本発明を実施するための形態の一例の構成要素を、第1図に従って説明する。

第1図では、被校正装置として校正対象の加速度センサ1、制御または計測用実時間レーザ干渉計のレーザ2、制御または計測用実時間レーザ干渉計のコーナーキューブ3、運動発生機制御用慣性センサ4、振動源である水平並進運動アクチュエータと回転運動発10 生用アクチュエータ5および7、振動源である垂直並進運動アクチュエータと回転運動発生用アクチュエータ6、電力増幅器8、データ処理装置でもある演算処理装置9、冷却水配管系10、校正対象の慣性センサを取り付ける台として、テーブル11を用いている。

ここで、制御または計測用実時間レーザ干渉計のレーザ2、レーザ2からのレーザ光をつねに入射光と平行に戻すコーナーキューブ3は、該レーザ2と一体となって制御また15 は計測用実時間レーザ干渉計をなし、また、運動発生機制御用慣性センサ4にはマトリックス感度が定義されている。被校正装置としては、加速度計測装置として上記の加速度センサの他に、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置を選択することができる。

また、この被校正装置は、単体の加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置である必要はなく、これらを組み合わせた複合体であってもよい。例えば、一軸20 の加速度センサを、立方体座標のX、Y、Z軸、あるいは、球座標のR、Θ、Φ軸のそれぞれに沿って設けた複合体であってもよい。第5図に、一軸の加速度センサを、X、Y、Z軸に配置した加速度センサの例を示す。

また、第1図の構成では、レーザ干渉計を用いているが、レーザ干渉計の代わりに、レーザ干渉計で校正された基準加速度計を用いて、他の加速度センサを校正することがで25 きることは、第1図の配置や構成から明らかである。

次に、最良の形態を実施例に基づいて説明する。

(実施例1)

先ず、第1の実施例として、校正対象の加速度センサ1が一軸加速度センサで、三次 5 元運動発生機を用いる場合を説明する。

演算処理装置9の操作部を操作して、それぞれ振動源である、各アクチュエータ5、6、7に、運動発生機のテーブルの運動がそれぞれ所定の運動となるように制御信号を出力する。このとき運動発生機制御用慣性センサ4がテーブル11を介して、各アクチュエータ5、6、7が所定の振動として作動しているか否かを計測し、演算処理装置9は、目10 標としているテーブルの運動波形と実際に計測した波形との違いをもとに、制御信号を発生して、各アクチュエータ5、6、7がそれぞれ所定の振動になるように、これら各アクチュエータ5、6、7それぞれに制御信号を出力する。

このように、各アクチュエータ 5、6、7にそれぞれ所定の振動を印加し、このときの慣性センサとしての加速度センサ 1の 1個の感度軸をX軸とし、この加速度センサ 1か 15 らの出力信号を演算処理装置 9に入力する。ここでは、説明を簡潔にするために、ラプラス変換した出力信号で説明する。ラプラス変換した出力信号を $(a_{ox}(j\omega),0,0)$ とする。 ω は角振動数である。Y軸成分とZ軸成分は勿論ゼロである。

これに対して、この加速度センサ1への入力計測手段である制御または計測用実時間レーザ干渉計 2 および 3 においてテーブル 1 1 を介して、この加速度センサ 1 への入力加 20 速度を計測する。この計測した入力加速度のラプラス変換を $(a_{ix}(j\omega), a_{iy}(j\omega), a_{iy}(j\omega))$ とする。入力加速度が、該加速度センサ 1 の感度軸上にあるとは仮定しない。感度軸上にあると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。

なお、ここで、入力加速度のラプラス変換を用いるのは、伝達関数の定義に従って入 力に対する応答を明示するためである。

25 このように、各アクチュエータ5、6、7にそれぞれ所定の振動を印加し、このとき

の慣性センサとしての加速度センサ1の1個の感度軸をX軸とし、この加速度センサ1からの出力信号を演算処理装置9に入力する。ここでは、伝達関数の定義に従ってラプラス変換した出力信号で説明する。ラプラス変換した出力信号を $(a_{ox}(j\omega),0,0)$ とする。 ω は角振動数である。Y軸成分とZ軸成分は勿論ゼロである。

- 5 これに対して、この加速度センサ1への入力計測手段である制御または計測用実時間 レーザ干渉計2および3においてテーブル11を介して、この加速度センサ1への入力加 速度を計測する。この計測した出力加速度のラプラス変換を (a_{ix}(jω), a_{iy}(jω), a_{ix}(jω)) とする。入力加速度が、該加速度センサ1の感度軸上にあるとは仮定しない。感度軸上に あると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。
- 10 なお、ここで、加速度センサの出力のラプラス変換を用いるのは、入力に対する応答を伝達関数の定義に従って明示するためである。取得したデータを数値的に処理する手法については、種々の方法が知られており、また、そのためのソフトウェアも容易に入手できることから、当該データの条件と要求精度に基づいて決めればよい。

このとき、マトリックス感度は1×3のマトリックス(S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z})で表される。S_{x,x}, 15 S_{x,y}, S_{x,z}は各々、加速度センサ1のX軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので主軸感度、加速度のY軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度、加速度のZ軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度を表す。このときに、出力信号と入力信号の関係は、上記の数式1で表される。

三次元の運動発生機は、三次元空間で独立な3個のベクトル運動加速度を生成するこ20 とが出来るので、それらを $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{ix1})$ exp $(j \omega t)$, $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ exp $(j \omega t)$, $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ exp $(j \omega t)$ とする。このとき (1) 式に代入すると、以下の関係が成立する。 $a_{ox1}, a_{ox2}, a_{ox3}$ は、exp $(j \omega t)$ との初期位相、ゲインを考えた ω の関数としての複素数である。

(数式2)

$$\begin{split} a_{ox1}(j\omega) &= S_{x,x}(j\omega) a_{ix1} + S_{x,y}(j\omega) a_{iy1} + S_{x,z}(j\omega) a_{iz1} \\ a_{ox2}(j\omega) &= S_{x,x}(j\omega) a_{ix2} + S_{x,y}(j\omega) a_{iy2} + S_{x,z}(j\omega) a_{iz2} \\ a_{ox3}(j\omega) &= S_{x,x}(j\omega) a_{ix3} + S_{x,y}(j\omega) a_{iy3} + S_{x,z}(j\omega) a_{iz3} \end{split}$$

数式 2 は、各々の角振動数 ω における($S_{x,y}$, $S_{x,y}$, $S_{x,z}$)に関する連立一次方程式であり、 5 係数マトリックスは、(a_{ixk} , a_{iyk} , a_{izk})(k=1, 2, 3)が独立である以上行列式はゼロではないの で、($S_{x,y}$, $S_{x,y}$, $S_{x,z}$)について解をもつ。

したがって、主軸感度 $S_{x,y}$ 、横感度 $S_{x,y}$ $S_{x,z}$ が求まることを意味する。いろいろな角振動数で実験データを取得し、各々の角振動数で得られる数式 2 の連立一次方程式を解くことによって、主軸感度、横感度を、周波数の関数として計測することが可能になる。

(実施例2)

10

15

20

次に、第2の実施例として、校正対象の加速度センサ1が二軸加速度センサで、三次元運動発生機を用いる場合、加速度センサ1の2個の感度軸をX軸、Y軸とし、これらの出力信号を演算処理装置9に入力して、演算処理装置9が該出力信号をラプラス変換して $(a_{ox}(j\,\omega),\,a_{oy}(j\,\omega),\,0)$ とする。 ω は角振動数である。 Z 軸成分は勿論ゼロである。これに対して、前述同様に各レーザ干渉計2が加速度センサ1への入力加速度を計測し、演算処理装置9が該入力加速度をラプラス変換して、 $(a_{ix}(j\,\omega),\,a_{iy}(j\,\omega),\,a_{iz}(j\,\omega))$ とする。入力加速度が、該加速度センサ1の二個の感度軸で決まる平面(感度平面)上にあるとは仮定しない。感度軸で決まる平面上にあると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。この時、マトリックス感度は以下の(3)に示す2×3のマトリックスで表される。

(数式3)

5

0.

$$\begin{pmatrix} S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z} \\ S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z} \end{pmatrix}$$

 $S_{x,y}$, $S_{x,y}$, $S_{x,z}$ は各々、加速度センサ1のX軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので主軸感度、加速度のY軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度、加速度のZ軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度を表す。 $S_{y,x}$, $S_{y,y}$, $S_{y,z}$ は各々、加速度センサ1のY軸出力に対する入力信号との関係を表す。 $S_{y,x}$ は加速度センサ1のX軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{y,z}$ は加速度のY軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので主軸感度、 $S_{y,z}$ は加速度のZ軸成分に対するY軸出力信号との関係を表すので横感度を表す。このとき、入力ベクトルと、出力ベクトルとの関係は次の数式4で表される。

(数式4)

$$\begin{bmatrix} a_{ox}(j\omega)\exp(j\omega t) \\ a_{oy}(j\omega)\exp(j\omega t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{ix}\exp(j\omega t) \\ a_{iy}\exp(j\omega t) \\ a_{iz}\exp(j\omega t) \end{bmatrix}$$

三次元運動発生機は、三次元空間で独立な3個のベクトル振動加速度を生成すること が出来るので、それらを

 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi}) \exp(j \omega t)$,

 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2}) \exp(j \omega t)$.

20 (a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3}) exp (jωt) とする。

この時、数式1に代入すると、以下の関係が成立する。 a_{oxi} , a_{oyi} (i=1, 2, 3) は、exp (j ω t) との初期位相、ゲインを考えた ω の関数としての複素数である。このときに数式4 に代入すると、以下の3 個の数式5、数式6、数式7 が成立するが、それを感度マトリックスの全ての成分に関する連立一次方程としてまとめると、数式8 を得る。

5

(数式5)

$$\begin{pmatrix} a_{ox1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy1}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix1} \exp(j\omega t) \\ a_{iy1} \exp(j\omega t) \\ a_{iz1} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式6)

10

$$\begin{pmatrix} a_{ox2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy2}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix2} \exp(j\omega t) \\ a_{iy2} \exp(j\omega t) \\ a_{iz2} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式7)

$$\begin{pmatrix} a_{ox3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy3}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix3} \exp(j\omega t) \\ a_{iy3} \exp(j\omega t) \\ a_{iz3} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式8)

$$\begin{pmatrix} a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} \\ a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} \\ a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x} \\ S_{x,y} \\ S_{x,z} \\ S_{y,x} \\ S_{y,y} \\ S_{y,z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{0x1} \\ a_{0y1} \\ a_{0x2} \\ a_{0y2} \\ a_{0x3} \\ a_{0y3} \end{pmatrix}$$

5 数式 8 において、3 個のベクトル(a_{ixk} , a_{iyk} , a_{izk})(k=1, 2, 3)が独立であることから、6 個のベクトル

 $(a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk}, 0, 0, 0)$ (k=1, 2, 3),

 $(0, 0, 0, a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk})$ (k=1, 2, 3) t

独立であることがわかるから、連立一次方程式の行列式はゼロではないので、かならず解けることになる。感度 $S_{i,j}$ (i=x,y:j=x,y,z) では、添え字が等しいと主軸感度であり、等しくなければ横感度を表す。演算処理装置 9 が、いろいろな角振動数で実験データを取得し、各々の角振動数で得られる 8 の連立一次方程式を解くことによって、主軸感度、横感度を、周波数の関数として計測することが可能になる。

15 (実施例3)

次に、第3の実施例として、校正対象の加速度センサ1(慣性センサ)が三軸加速度センサで、三次元運動発生機を用いる場合、慣性センサとしての加速度センサ1の3個の感度軸をX軸、Y軸、Z軸とし、これら加速度センサ1からの出力信号を演算処理装置9に入力して、演算処理装置9が該出力信号をラプラス変換して $(a_{ox}(j\omega), a_{ny}(j\omega), a_{ny}(j\omega), a_{ny}(j\omega), a_{ny}(j\omega)$

 ω))とする。 ω は角振動数である。

これに対して、前述同様に各レーザ干渉計 2 が加速度センサ 1 の入力加速度を計測し、演算処理装置 9 が該入力加速度をラプラス変換して、 $(a_{ix}(j\omega), a_{iy}(j\omega), a_{iz}(j\omega))$ とする。入力加速度が、該加速度センサの三個の感度軸で決まる空間(感度空間)上にあるとは仮定しない。感度軸で決まる感度空間にあると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。加速度センサ 1 は、入力加速度空間を感度ベクトル空間に射影する。このとき、マトリックス感度は以下に示す 3×3 のマトリックスで表される。

(数式9)

5

$$\begin{pmatrix}
S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z} \\
S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z} \\
S_{z,x}, S_{z,y}, S_{z,z}
\end{pmatrix}$$

 $S_{x,x}$ $S_{x,y}$ $S_{x,z}$ は各々、加速度センサ1のX軸出力に対する加速度センサ1への入力信号 との関係を表す。 $S_{x,x}$ はX軸入力成分に対するX軸出力なので主軸感度、 $S_{x,y}$ は加速度のY 軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{x,z}$ は加速度のZ 軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度を表す。 $S_{y,x}$ $S_{y,y}$ $S_{y,z}$ は加速度センサ1の Y軸出力に対する入力信号との関係を表す。

 $S_{y,x}$ は加速度のX軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{y,y}$ は 20 加速度のY軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので主軸感度、 $S_{y,z}$ は加速度のZ軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので横感度を表す。 $S_{z,x}$ $S_{z,y}$ $S_{z,z}$ は、

加速度センサ1の2軸出力に対する入出力信号との関係を表す。

 $S_{z,x}$ は加速度センサ 1 への X 軸入力成分に対する Z 軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{z,y}$ は加速度センサ 1 への Y 軸入力成分に対する Z 軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{z,z}$ は加速度センサ 1 への Z 軸入力成分に対する Z 軸出力信号との関係を表すので主軸感度を表す。 このとき、入力ベクトルと、出力ベクトルとの関係は次の数式 1 0 で表される。

(数式10)

5

15

$$\begin{pmatrix}
a_{ox}(\omega) \exp(j\omega t) \\
a_{oy}(\omega) \exp(j\omega t) \\
a_{oz}(\omega) \exp(j\omega t)
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
S_{x,x}(\omega), S_{x,y}(\omega), S_{x,z}(\omega) \\
S_{y,x}(\omega), S_{y,y}(\omega), S_{y,z}(\omega) \\
S_{z,x}(\omega), S_{z,y}(\omega), S_{z,z}(\omega)
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
a_{ix} \exp(j\omega t) \\
a_{iy} \exp(j\omega t) \\
a_{iz} \exp(j\omega t)
\end{pmatrix}$$

三次元運動発生機は、三次元空間で独立な3個のベクトル振動加速度を生成することが 10 出来るので、それらを

 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi}) \exp(j\omega t)$, $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2}) \exp(j\omega t)$, $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3}) \exp(j\omega t)$ とする。このとき数式10に代入すると、以下の3個の方程式、数式11、数式12、数式13が成立する。 $a_{oxi}, a_{oyi}, a_{ozi}$ (i=1,2,3) は、 $\exp(j\omega t)$ との初期位相、ゲインを考えた ω の関数としての複素数である。3個の方程式、数式11、数式12、数式13を感度マトリックスの全ての成分に関する連立一次方程式としてまとめると、数式14を得る。

(数式11)

$$\begin{pmatrix} a_{ox1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz1}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix1} \exp(j\omega t) \\ a_{iy1} \exp(j\omega t) \\ a_{iz1} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式12)

$$\begin{pmatrix} a_{ox2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz2}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix2} \exp(j\omega t) \\ a_{iy2} \exp(j\omega t) \\ a_{iz2} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式13)

$$5 \quad \begin{pmatrix} a_{ox3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz3}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix3} \exp(j\omega t) \\ a_{iy3} \exp(j\omega t) \\ a_{iz3} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式14)

10 数式14において、3個のベクトル(a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk}) (k=1, 2, 3) が線形独立であるから、 係数行列に見られる9個のベクトル

 $(a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk}, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ (k=1, 2, 3),

 $(0, 0, 0, a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk}, 0, 0, 0)$ (k=1, 2, 3)

 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk})$ (k=1, 2, 3)

は、線形独立であるから、数式14の係数行列式はゼロでないので、かならず解けることになる。感度Si,j(i=x,y,z)では、添え字が等しいと主軸感度であり、等しくなければ横感度を表す。演算処理装置9が、いろいろな角振動数で実験データを取得し、各々5の角振動数で得られる(14)の連立一次方程式を解くことによって、主軸感度、横感度を、周波数の関数として計測することが可能になる。

(実施例4)

更に、第4の実施例として、校正対象の加速度センサ1(慣性センサ)が三軸加速度 10 + 1 自由度角加速度センサで、四次元運動発生機(並進3自由度、角加速度1自由度)を 用いる場合、慣性センサとしての加速度センサ1の3個の並進運動の感度軸をX軸、Y軸、 Z軸とし、さらに、X軸周りの角加速度の入力軸、出力軸をα軸とする。

これら加速度センサ 1 からの出力信号を演算処理装置 9 に入力して、演算処理装置 9 が該出力信号をラプラス変換して $(a_{ox}(j\omega), a_{oy}(j\omega), a_{ox}(j\omega), a_{ox}(j\omega))$ とする。 ω は角 15 振動数である。これに対して、前述と同様に各レーザ干渉計 2 が加速度センサ 1 の入力加速度を計測し、演算処理装置 9 が該入力加速度をラプラス変換して、 $(a_{ix}(j\omega), a_{iy}(j\omega), a_{ix}(j\omega), a_{ix}(j\omega))$ とする。

入力加速度が、該慣性センサの4個の感度軸で決まる空間(出力加速度空間)上にあるとは仮定しない。感度軸で決まる出力加速度空間にあると仮定したのでは、入力加速度 20 をベクトルとみなしたことにはならない。加速度センサ1は、入力加速度空間を出力加速 度空間に射影する機能を持つセンサである。

この時、マトリックス感度は以下に示す4×4のマトリックスで表される。

(数式15)

$$\begin{pmatrix} S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z}, S_{x,\alpha} \\ S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z}, S_{y,\alpha} \\ S_{z,x}, S_{z,y}, S_{z,z}, S_{z,\alpha} \\ S_{\alpha,x}, S_{\alpha,y}, S_{\alpha,z}, S_{\alpha,\alpha} \end{pmatrix}$$

5

10

15

 $S_{x,x}$, $S_{x,y}$, $S_{x,z}$, $S_{x,z}$ は各々、加速度センサ1のX軸出力に対する入力信号との関係を表す。 $S_{x,x}$ はX軸入力成分に対するX軸出力なので主軸感度、 $S_{x,y}$ は加速度のY軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{x,z}$ は加速度のZ軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度を、 $S_{x,z}$ は加速度の α 軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度を表す。

 $S_{y,x}$, $S_{y,y}$, $S_{y,a}$, $S_{y,a}$ については、それぞれ加速度センサ1のY軸出力に対する入力信号との関係を表すので、 $S_{y,x}$ は加速度のX軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので 横感度、 $S_{y,y}$ は加速度のY軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので主軸感度、 $S_{y,a}$ は加速度のZ軸入力成分に対するY軸出力信号との関係を表すので横感度を、 $S_{y,a}$ は加速度の $S_{y,a}$ は加速度の $S_{y,b}$ の可能力的 $S_{y,b}$

 $S_{z,x}$, $S_{z,y}$, $S_{z,a}$ は、各々加速度センサ1のZ軸出力に対する入力信号との関係を表すので、 $S_{z,x}$ は加速度センサ1へのX軸入力成分に対するZ軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{z,y}$ は加速度センサへのY軸入力に対するZ軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{z,z}$ は加速度センサ1へのZ軸入力成分に対するZ軸出力信号との関係を表すので主軸感度を、 $S_{z,a}$ は加速度センサ1へのZ軸入力成分に対するZ軸出力信号との関係を表すので横感度を表す。

 $S_{\alpha,x}$, $S_{\alpha,y}$, $S_{\alpha,\alpha}$ は、加速度センサ1の α 軸出力に対する入力信号との関係を表すので、 $S_{\alpha,x}$ は加速度のX軸入力成分に対する α 軸出力信号との関係を表すので横感度を、 $S_{\alpha,y}$ は加速度のY軸入力成分に対する α 軸出力信号との関係を表すので横感度を、 $S_{\alpha,z}$ は加速度のZ軸入力成分に対する α 軸出力信号との関係を表すので横感度を、 $S_{\alpha,\alpha}$ は加速度の α 軸入力成分に対する α 軸出力信号との関係を表すので主軸感度を表す。このとき、入力ベクトルと、出力ベクトルとの関係は次式で表される。

(数式16)

5

$$\begin{pmatrix} a_{ox}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{o\alpha}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega), S_{x,\alpha}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega), S_{y,\alpha}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega), S_{z,\alpha}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega), S_{z,\alpha}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix} \exp(j\omega t) \\ a_{iy} \exp(j\omega t) \\ a_{iz} \exp(j\omega t) \\ a_{iz} \exp(j\omega t) \\ a_{i\alpha} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

10 四次元運動発生機は、四次元空間で独立な4個のベクトル振動加速度を生成すること が出来るので、それらを

 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1}, a_{i\alpha1}) \exp(j \omega t)$.

 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2}, a_{i\alpha2}) \exp(j \omega t)$,

 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3}, a_{i\alpha3}) \exp(j\omega t)$.

15 $(a_{ix4}, a_{iy4}, a_{iz4}, a_{i\alpha4}) \exp(j\omega t)$,

とする。このとき(16) 式に代入すると、以下の4個の方程式、数式17、数式18、数式19、数式20が成立する。a_{oxi}, a_{oxi}, a_{oxi}, a_{oxi} (i=1, 2, 3, 4) は、exp(jωt)との初期位相、 ゲインを考えたωの関数としての複素数である。4個の方程式、数式17、数式18、数 式19、数式20を感度マトリックスの全ての成分に関する連立一次方程式としてまとめ 20 ると、数式21を得る。

(数式17)

$$\begin{pmatrix} a_{ox1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{o\alpha1}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega), S_{x,\alpha}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega), S_{y,\alpha}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega), S_{z,\alpha}(j\omega) \\ S_{\alpha,x}(j\omega), S_{\alpha,y}(j\omega), S_{\alpha,z}(j\omega), S_{\alpha,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix1} \exp(j\omega t) \\ a_{iy1} \exp(j\omega t) \\ a_{iz1} \exp(j\omega t) \\ a_{i\alpha1} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式18)

$$5 \quad \begin{pmatrix} a_{ox2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{o\alpha2}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega), S_{x,\alpha}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega), S_{y,\alpha}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega), S_{z,\alpha}(j\omega) \\ S_{\alpha,x}(j\omega), S_{\alpha,y}(j\omega), S_{\alpha,z}(j\omega), S_{\alpha,\alpha}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix2} \exp(j\omega t) \\ a_{iy2} \exp(j\omega t) \\ a_{iz2} \exp(j\omega t) \\ a_{i\alpha2} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式19)

$$\begin{pmatrix} a_{ox3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{o\alpha3}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega), S_{x,z}(j\omega), S_{x,\alpha}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega), S_{y,\alpha}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega), S_{z,\alpha}(j\omega) \\ S_{\alpha,x}(j\omega), S_{\alpha,y}(j\omega), S_{\alpha,z}(j\omega), S_{\alpha,\alpha}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix3} \exp(j\omega t) \\ a_{iy3} \exp(j\omega t) \\ a_{iz3} \exp(j\omega t) \\ a_{iz3} \exp(j\omega t) \\ a_{i\alpha3} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

10 (数式20)

$$\begin{pmatrix} a_{ox4}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy4}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz4}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{o\alpha4}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega), S_{x,z}(j\omega), S_{x,\alpha}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega), S_{y,\alpha}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega), S_{z,\alpha}(j\omega) \\ S_{\alpha,x}(j\omega), S_{\alpha,y}(j\omega), S_{\alpha,z}(j\omega), S_{\alpha,\alpha}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix4} \exp(j\omega t) \\ a_{iy4} \exp(j\omega t) \\ a_{iz4} \exp(j\omega t) \\ a_{iz4} \exp(j\omega t) \\ a_{i\alpha4} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式21)

```
0
                                                       0
                                                                  0
                                                                                        0
a_{ix1}
          a_{iy1}
                    a_{iz1}
                                                                             0
                                                                                                  0
                                                                                                            0
                                                                                                                       0
                               a_{i\alpha 1}
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                            S_{xx}
                                                                                                                                                                                            a<sub>ox1</sub>
  0
                      0
                                 0
                                          a_{ix1}
                                                     a<sub>iy1</sub>
                                                                a_{iz1}
                                                                                        0
                                                                                                  0
                                                                                                             0
                                                                                                                       0
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                           a_{i\alpha 1}
                                                                                                                                                                             S_{xy}
                                                                                                                                                                                            a_{oy1}
  0
                      0
                                 0
                                            0
                                                       0
                                                                  0
                                                                             0
                                                                                                a_{iy1}
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                                      a_{ix1}
                                                                                                           a_{iz1}
                                                                                                                     a_{i\alpha 1}
                                                                                                                                                                            S_{xy}
                                                                                                                                                                                            a<sub>oz1</sub>
            0
  0
                      0
                                 0
                                            0
                                                                  0
                                                                             0
                                                                                        0
                                                                                                  0
                                                                                                            0
                                                                                                                       0
                                                                                                                                 a_{ix1}
                                                                                                                                           a_{iy1}
                                                                                                                                                       a<sub>iz1</sub>
                                                                                                                                                                             S_{x\alpha}
                                                                                                                                                                                            a_{o\alpha 1}
                                            0
                                                       0
                                                                  0
a_{ix2}
          a_{iy2}
                    a_{iz3}
                               a_{i\alpha 4}
                                                                             0
                                                                                        0
                                                                                                  0
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                             S_{yx}
                                                                                                                                                                                            a_{ox2}
            0
                      0
                                 0
                                                                                        0
                                                                                                  0
                                          a_{ix2}
                                                                                                             0
                                                                                                                       0
                                                     a_{iy2}
                                                               a_{iz2}
                                                                          a_{i\alpha 2}
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                             S_{yy}
                                                                                                                                                                                            a_{oy2}
  0
            0
                      0
                                 0
                                            0
                                                       0
                                                                  0
                                                                             0
                                                                                     a_{ix2}
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                a<sub>iy2</sub>
                                                                                                           a_{iz2}
                                                                                                                     a_{i\alpha 2}
                                                                                                                                                                             S_{yz}
                                                                                                                                                                                            a_{oz2}
  0
                                            0
                                                       0
                                                                  0
                                                                             0
                                                                                       0
                                                                                                  0
                                                                                                            0
                                                                                                                       0
                                                                                                                                a_{ix2}
                                                                                                                                           a_{iy2}
                                                                                                                                                      a_{iz2}
                                                                                                                                                                a_{i\alpha 2}
                                                                                                                                                                                            a_{o\alpha 2}
                                                                                                                                                                             S_{\nu\alpha}
                                            0
                                                       0
                                                                  0
                                                                             0
                                                                                        0
                                                                                                  0
                                                                                                            0
a_{ix3}
          a_{iy3}
                    a_{iz3}
                               a_{i\alpha 3}
                                                                                                                       0
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                                            a_{ox3}
                                                                                                                                                                             S_{zx}
            0
                      0
                                 0
                                                                                                  0
                                                                                        0
                                                                                                            0
                                                                                                                       0
                                                                                                                                  0
                                          a_{ix3}
                                                     a_{iy3}
                                                               a_{iz3}
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                                                            a_{oy3}
                                                                          a_{i\alpha 3}
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                            S_{zy}
 0
            0
                      0
                                 0
                                            0
                                                       0
                                                                             0
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                     a_{ix3}
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                a_{iy3}
                                                                                                           a_{iz3}
                                                                                                                     a_{i\alpha}3
                                                                                                                                                                                            a_{oz3}
                                                                                                                                                                             S_{zz}
 0
                                            0
                                                       0
                                                                  0
                                                                             0
                                                                                       0
                                                                                                  0
                                                                                                            0
                                                                                                                       0
                                                                                                                                                                             S_{z\alpha}
                                                                                                                                                                                            a_{o\alpha3}
                                                                                                                                a_{ix3}
                                                                                                                                          a_{iy3}
                                                                                                                                                      a_{iz3}
                                                                                                                                                                a_{i\alpha 3}
                                            0
                                                       0
                                                                  0
                                                                             0
                                                                                       0
                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                            a_{ox4}
a<sub>ix4</sub>
          a_{iy4}
                    a_{iz4}
                              a_{i\alpha 4}
                                                                                                            0
                                                                                                                       0
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                             S_{\alpha x}
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                                            a<sub>oy4</sub>
                                 0
                                                    a_{iy4}
                                                                                       0
                                                                                                  0
                                                                                                            0
                                                                                                                                                                             S_{\alpha y}
                                          a_{ix4}
                                                               a_{iz4}
                                                                          a_{i\alpha 4}
                                                                                                                       0
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                                   0
 0
                                                                                                                                                                                           a_{oz4}
                      0
                                 0
                                            0
                                                       0
                                                                 0
                                                                             0
                                                                                                                                                                             S_{\alpha z}
                                                                                     a<sub>ix4</sub>
                                                                                                a<sub>iy4</sub>
                                                                                                          a<sub>iz4</sub>
                                                                                                                     a_{i\alpha 4}
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                                           a_{o\alpha 4}
 0
            0
                                            0
                                                       0
                                                                 0
                                                                                                                                                                            S_{\alpha\alpha}
                                                                             0
                                                                                       0
                                                                                                  0
                                                                                                            0
                                                                                                                       0
                                                                                                                                a_{ix4}
                                                                                                                                          a_{iy4}
                                                                                                                                                      a_{iz4}
```

数式21において、4個のベクトル $(a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk}, a_{izk}, a_{i\alpha k})$ (k=1, 2, 3, 4) が線形独立である から、係数行列に見られる16個のベクトル

 $(a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk}, a_{i\alpha k}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ (k=1, 2, 3, 4),

(0, 0, 0, 0, a_{ixk} , a_{iyk} , a_{izk} , $a_{i\alpha k}$, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) (k=1, 2, 3, 4),

 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a_{ixk}, a_{iyk}, a_{izk}, a_{i\alpha k}, 0, 0, 0, 0)$ (k=1, 2, 3, 4)

 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a_{1xk}, a_{1yk}, a_{1zk}, a_{1\alpha k})$ (k=1, 2, 3, 4)

10 は線形独立であって、数式21の係数行列式はゼロでないので、かならず解けることになる。

感度 $S_{i,j}$ (i=x, y, z, α :j=x, y, z, α) では、添え字が等しいと主軸感度であり、等しくなければ横感度を表す。 主軸感度 $S_{x,x}$ 、横感度 $S_{x,y}$ $S_{x,z}$ が求まることを意味する。演算処理装置 9 が、いろいろな角振動数で実験データを取得し、各々の角振動数で得られる。(2 1) の連立一次方程式を解くことによって、主軸感度、横感度を、周波数の関数として計測することが可能になる。 この場合の様に、加速度センサの感度軸が Z 軸であるときに、

X軸周りに回転運動を入れた場合に発生するスカーリング効果による感度の違いは、この方法で求めることが可能になる。

(実施例5)

5 最後に、第5の実施例として、校正対象の加速度センサ1(慣性センサ)が三軸加速度センサで、2次元の運動発生機(並進運動二自由度)を用いる場合の配置例を図6~図8に示す。これらの図は、慣性センサが3軸で運動発生機が2自由度であるが、運動発生機が三次元である場合と同じように3×3のマトリックスの感度を求める場合の校正方法のセットアップについて示しており、図6は、慣性センサに固定した座標系を示し、図710は、運動発生機の座標軸ZXと、加速度センサのZaXa軸を一致させるセットアップを示している。また、図8は、運動発生機の座標軸ZXと加速度センサのZaYa軸を一致させるセットアップを示している。

この加速度センサ1の3個の感度軸をX軸、Y軸、Z軸とし、出力信号のラプラス変換を $(a_{ox}(j\omega),a_{oy}(j\omega),a_{oz}(j\omega))$ とする。 ω は角振動数である。これに対して、入力加速15度のラプラス変換を、 $(a_{ix}(j\omega),a_{iy}(j\omega),a_{iz}(j\omega))$ とする。入力加速度が、該加速度センサの三個の感度軸で決まるベクトル空間(感度空間)上にあるとは仮定しない。感度軸で決まる感度空間にあると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。加速度センサ1は、入力加速度空間を感度ベクトル空間に射影する。

この時、マトリックス感度は以下に示す3×3のマトリックスで表される。

20 (数式22)

$$\begin{pmatrix}
S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z} \\
S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z} \\
S_{z,x}, S_{z,y}, S_{z,z}
\end{pmatrix}$$

15

 $S_{x,y}$, $S_{x,y}$ $S_{x,z}$ は各々、加速度センサ1のX軸出力に対する加速度センサ1への入力信号 との関係を表す。 $S_{x,x}$ はX軸入力成分に対するX軸出力なので主軸感度、 $S_{x,y}$ は加速度のY 軸入力成分に対するX軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{x,z}$ は加速度の $S_{y,x}$ は加速度の $S_{y,z}$ は加速度で $S_{y,z}$ は加速度の $S_{y,z}$ は加速度

 $S_{z,x}$, $S_{z,y}$, $S_{z,z}$ は、加速度センサ1のZ軸出力に対する入力信号との関係を表す。 $S_{z,x}$ は加速度センサ1へのX軸入力成分に対するZ軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{z,y}$ は加速度センサ1へのX軸入力成分に対するZ軸出力信号との関係を表すので横感度、 $S_{z,z}$ は加速度センサ1へのX軸入力成分に対するX4 を表すので主軸感度を表す。このとき、入力ベクトルと、出力ベクトルとの関係は次式で表される。

(数式23)

5

0.

15

20

$$\begin{pmatrix} a_{ox}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix} \exp(j\omega t) \\ a_{iy} \exp(j\omega t) \\ a_{iz} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

ここまでのことは、第3の場合分けの箇所で述べたことと同じである。慣性センサが3軸の加速度センサ1であって、運動発生機が二次元であるような場合に、3軸の加速度センサ1の感度マトリックスを、 3×3 のマトリックスとして定義する方法、すなわち、校正のためのセットアップ方法を、具体例として図6~図8に示す。図6に、本発明の校正対象の加速度センサ1に固定した座標系 $X_aY_aZ_a$ を示す斜視図を示し、図7に、運動発生機の座標軸ZXと、本発明の校正対象の加速度センサ1のZaXa軸を一致させるセットアップ方法を示し、図8に、運動発生機の座標軸ZXと、本発明の校正対象の加速度センサ1のZaXa車を一致させるセットアップ方法を示す。

二次元運動発生機は、二次元空間で独立な二個のベクトル振動加速度しか発生することは出来ない。そこで、図7の設定において生成することが出来る振動ベクトル加速度を $(a_{ix1}, 0, a_{iz1}) \exp(j\omega t), (a_{ix2}, 0, a_{iz2}) \exp(j\omega t)$ とし、図8の設定において生成することのできる振動ベクトル加速度を $(0, a_{iy3}, a_{iz3}) \exp(j\omega t)$ とする。ここで、3個のベクトル $(a_{ix1}, 0, a_{iz1}), (a_{ix2}, 0, a_{iz2})$ と $(0, a_{iy3}, a_{iz3})$ は3次元空間で独立なベクトルでなければならない。これらの振動ベクトル加速度を数式23に代入すると、以下の3個の方程式、数式24、25、数式26が成立する。 a_{ox}, a_{oy}, a_{oz} は、 $\exp(j\omega t)$ との初期位相、ゲインを考えた ω の関数としての複素数である。3個の方程式、数式24、25、数式26を感度マトリックスの全ての成分に関する連立一次方程式としてまとめると、数式27を得る。

(数式24)

$$\begin{pmatrix} a_{ox1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy1}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz1}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix1} \exp(j\omega t) \\ 0 \\ a_{iz1} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式25)

$$5 \quad \begin{pmatrix} a_{ox2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy2}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz2}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix2} \exp(j\omega t) \\ 0 \\ a_{iz2} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

(数式26)

$$\begin{pmatrix} a_{ox3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oy3}(j\omega) \exp(j\omega t) \\ a_{oz3}(j\omega) \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x}(j\omega), S_{x,y}(j\omega), S_{x,z}(j\omega) \\ S_{y,x}(j\omega), S_{y,y}(j\omega), S_{y,z}(j\omega) \\ S_{z,x}(j\omega), S_{z,y}(j\omega), S_{z,z}(j\omega) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ a_{iy3} \exp(j\omega t) \\ a_{iz3} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

10 (数式27)

数式 2 7 において、 3 個のベクトル $(a_{ixk}, 0, a_{izk})$ (k=1, 2) 、 $(0, a_{iy3}, a_{iz3})$ が線形独立であるから、係数行列に見られる下の 9 個のベクトルは線形独立である。

 $(a_{ixk}, 0, a_{izk}, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ (k=1, 2),

 $(0, 0, 0, a_{ixk}, 0, a_{izk}, 0, 0, 0)$ (k=1, 2),

 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, a_{ixk}, 0, a_{izk})$ (k=1, 2),

(0, a_{iy3} , a_{iz3} , 0, 0, 0, 0, 0, 0),

10 (0, 0, 0, 0, a_{iy3} , a_{iz3} , 0, 0, 0), .

15

 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a_{iv3}, a_{iz3})$

したがって、数式 27 の係数行列式はゼロでないので、かならず解けることになる。 感度 $S_{i,j}$ (i=x, y, z:j=x, y, z) では、添え字が等しいと主軸感度であり、等しくなければ横感度を表す。数式 27 の連立一次方程式で角振動数を走査することで、主軸感度、横感度を、周波数の関数として定義することが可能になる。なお、この例では、図7 の設定で二個の独立な振動ベクトル加速度を選び、図8 の設定で1 個の振動ベクトル加速度を選んだが、これとは逆に図7 の設定で1 個の振動ベクトル加速度を選び、図8 の設定で2 個の独立な振動ベクトル加速度を選んでも良い。

ここで、マトリックス感度を導く連立一次方程式が解けることの証明をする。

数式2、数式8、数式14、数式21、数式27で示された連立一次方程式が解けるかどうかは、本発明が示す技術にとっては、非常に重要である。そこで、運動発生機がM自由度をもち、M個の線形独立な運動ベクトルが慣性センサに与えられたときに、N個の自由度を持つ慣性センサの感度に関するN×M次の係数行列の行列式が、ゼロでないことは以下のように証明される。運動発生機が与える線形独立な運動ベクトルが以下のように与えられるとする。

(数式28)

$$\begin{pmatrix} a_{1}^{1} \\ a_{2}^{1} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{1} \\ a_{M}^{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1}^{2} \\ a_{2}^{2} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{2} \\ a_{M}^{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1}^{3} \\ a_{2}^{3} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{3} \\ a_{M}^{3} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_{1}^{M} \\ a_{2}^{M} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{M} \\ a_{M}^{M} \end{pmatrix}$$

10

5

上のベクトルは一次独立なので数式 2 9 を成り立たせるためには、係数 A_1 , A_2 , A_3 , ・・・, A_N は、全てゼロでなければならない。

(数式29)

15

$$A_{1}\begin{pmatrix} a_{1}^{1} \\ a_{2}^{1} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{1} \\ a_{M}^{1} \end{pmatrix} + A_{2}\begin{pmatrix} a_{1}^{2} \\ a_{2}^{2} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{2} \\ a_{M}^{2} \end{pmatrix} + A_{3}\begin{pmatrix} a_{1}^{3} \\ a_{2}^{3} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{3} \\ a_{M}^{3} \end{pmatrix} \cdots \cdots + A_{M}\begin{pmatrix} a_{1}^{M} \\ a_{2}^{M} \\ \vdots \\ a_{M-1}^{M} \\ a_{M}^{M} \end{pmatrix} = 0$$

問題は数式29の仮定のもとで、以下のベクトルが一次独立であるかどうかということになる。そこで、数式28の線形独立なM個の運動ベクトルを、 a_1 , a_2 , a_3 , ・・・・, a_M とし、0がM個並んだゼロベクトルを、矢印つきの0であらわすものとする。したがって、線形独立かどうかを調べる $N \times M$ 個のベクトルは、以下のようになる。

(数式30)

$$\begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{a}_1 \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{a}_2 \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{a}_2 \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{a}_2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \vec{a}_M \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{a}_M \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{a}_M \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vdots \\ \vec{a}_M \end{pmatrix}$$

10

15

5

数式30で示すベクトルの線形結合をゼロとおきその係数が全てゼロになれば、ベクトルが線形独立であることが証明されるのであるが、書き下すと、数式29と一致する式がN個出てくるだけなので、 a_1 , a_2 , a_3 , ・・・・, a_n は線形独立であることから、全ての係数はゼロであることが証明されるので、係数行列式はゼロにはならないことは明らかである。

(実施例6)

図9で示すように、運動発生機制御用慣性センサ4が、設置されていない例であるが、

実施例1の第1の場合分けと同じ、校正対象の加速度センサ1が一軸加速度センサで、三次元運動発生機を用いる場合のみを説明する。

演算処理装置9の操作部を操作して、各アクチュエータ5、6、7にそれぞれ所定の振動となるように制御信号を出力する。各アクチュエータ5、6、7にそれぞれ所定の信5号を印加し、このときの慣性センサとしての加速度センサ1の1個の感度軸をX軸とし、この加速度センサ1からの出力信号を演算処理装置9に入力する。ラプラス変換された入力を、 $(a_{0x}(j\omega),0,0)$ とする。 ω は角振動数である。Y軸成分とZ軸成分は勿論ゼロである。

これに対して、この加速度センサ1への入力計測手段である制御または計測用実時間 10 レーザ干渉計 2 および 3 においてテーブル 1 1 を介して、この加速度センサ 1 への入力加速度を計測し、この計測した入力加速度を演算処理装置 9 に入力する。ラプラス変換された入力を($a_{ix}(j\omega)$, $a_{iy}(j\omega)$, $a_{ix}(j\omega)$)とする。入力加速度が、該加速度センサ 1 の感度軸上にあるとは仮定しない。感度軸上にあると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。

- 15 このとき、運動発生機制御用慣性センサ4は、設置されていないので、各アクチュエータ5、6、7が所定の運動を発生しているか否かを計測できず、したがって、演算処理装置9が各アクチュエータ5、6、7に制御信号を出力することはできないが、加速度センサ1への入力計測手段2、3および加速度センサ1からの出力計測手段たる演算処理装置9その他は備わっているので、加速度センサ1の校正は可能である。
- 20 なお、上記で、ラプラス変換とあるのは、方程式の解の記述の数学的厳密さのためであって、一般的な積分変換や、実用上は特に、高速フーリエ変換(FFT)で良く、時間領域の関数を周波数領域の関数に変換する信号処理機能が演算処理装置 9 に備わっていればよい。

次に、上記のマトリックス感度演算処理について、より具体的に示す。

25 空間の運動の自由度は、並進運動3自由度、回転運動の自由度3で、計6ある。従って、

運動を検出する慣性センサの自由度の最大値は6であり、運動発生装置の自由度も最大6である。したがって、評価対象の慣性センサの自由度と、運動発生機で発生できる運動の自由度との関連では、種々の組み合わせを設定することができるので、以下の表に示す様に説明する。

5 (表1)

| | | 運動発生装置の自由度 (N) | | | | | | |
|--------------------------|----|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 慣ン検自 ・数 ・地山由 ・シ | 1 | こは来でる。 | 想定可能である状態を定義するとは出来ない。 | 説明は、 (1 - 3) | 説明は、 (1 - 4) | 説明は、 (1 - 5) | 説明は、 (1 - 6) | |
| (M) | 2 | 下記の、 | 二軸加速度セ | ンサの場合 | た、で説明 | | | |
| | 3 | 下記の、 | 下記の、三軸加速度センサの場合、で説明 | | | | | |
| | 4 | 下記の、 | 一般論の場合 | 、で説明 | | | | |
| | _5 | | 一般論の場合 | | | | | |
| | 6 | 下記の、 | 一般論の場合 | 、で説明 | | | | |

N=M=1 の場合を除いては、どのような場合でも、以下の考え方で、方程式を立てることができることが重要である。

- (1-3) 1 軸加速度センサの場合(1 軸の加速度センサを3 自由度の運動発生機で校正する場合)
- 10 1軸の加速度センサを1次元加速度センサとして取り扱い、感度マトリックスを、1 ×3のマトリックスとして導く場合について、以下に説明する。
 - 1)正弦波で加振する場合

ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ での一軸加速度センサの動的感度マトリックスは、 $(S_{x,x}(\omega_1),S_{x,y}(\omega_1),S_{x,z}(\omega_1))$

15 と表されるとする。このマトリックスの各要素を全て求めることが、校正である。これら 3個を未知数とする連立一次方程式を以下のように設定するとする。 (数式31)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x}(\omega_1) \\ S_{x,y}(\omega_1) \\ S_{x,z}(\omega_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

手順1

10

15

5 ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ に加振する。入力加速 度ベクトル信号としては、 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ exp $(j\omega t)$ と表される。その時の加速度センサの信号は、 $a_{oxi}(\omega)$ exp $(j\omega t)$ と表される。実際の加振はバースト信号なので、加振ベクトル の信号 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ exp $(j\omega t)$ もバースト信号であるから、3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。

言い方を変えるならば、実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ixl}, a_{iyl}, a_{izl})$ $B_{l}(t)$ なるベクトルの関数で表されるとすると、 $B_{l}(t)$ がパースト信号を意味する。このパースト部分をFFTにかけて f_{l} 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{isl} であるとする。同様に、この時の加速度センサの出力信号もパースト信号なので、FFTにかけて f_{l} 成分を取り出す。この時に得られる f_{l} 成分は複素数であり、それを、 $exp(j\omega t)$ で割り算した結果が、 $a_{oxl}(\omega_{l})$ である。

言い方を変えると、加速度センサの出力信号もバースト信号になるので、FFT にかけて f_1 成分を取り出す。その信号が複素数で、 Z_{os1} であるとする。ここで、上記の係数は以下のように決まる。

(数式32)

$$C_{1,1} = a_{ix1}$$
 $C_{1,2} = a_{iy1}$ $C_{1,3} = a_{iz1}$ $d_1 = a_{ox1} = Z_{os1}/Z_{is1}$

手順2

5

0.

15

20

ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ に加振する。入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ exp $(j\omega t)$ と表される。その時の加速度センサの出力信号は、 $a_{ox2}(\omega)$ exp $(j\omega t)$ と表される。実際の加振はバースト信号なので、加振ベクトルの信号 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ exp $(j\omega t)$ もバースト信号であるから、 3 成分ともにFFTにかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。同様に、この時の加速度センサの出力信号もバースト信号なので、FFTにかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1 成分は複素数であり、それを、exp $(j\omega t)$ で割り算した結果が、 $a_{ox2}(\omega_1)$ である。

実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iy2})$ B_2 (t) なるベクトルの関数で表されるとすると、 B_2 (t) がバースト信号を意味する。このバースト部分をFFTにかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{is2} であるとする。同様に、この時の加速度センサの出力信号もバースト信号なので、FFTにかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1 成分は複素数であり、それを、 $\exp(j\omega t)$ で割り算した結果が、 a_{ox2} (ω_1) である。言い方を変えると、加速度センサの出力信号もバースト信号になるので、FFTにかけて f_1 成分を取り出す。その信号が複素数で、 Z_{os2} であるとする。ここで、上記の係数は以下のように決まる。

(数式33)

$$C_{2,1} = a_{ix2}$$
 $C_{2,2} = a_{iy2}$ $C_{2,3} = a_{iz2}$ $d_2 = a_{ox2} = Z_{ox2} / Z_{ix2}$

手順3

ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iy3})$ に加振する。入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ exp $(j\omega t)$ と表される。その時の加速度センサの信号は、 $a_{ox3}(\omega)$ exp $(j\omega t)$ と表される。実際の加振はバースト信号なので、加振ベクトルの信号 $(a_{ix3}, a_{iy3}, ai_{z3})$ exp $(j\omega t)$ もバースト信号であるから、3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。 同様に、この時の加速度センサの出力信号もバースト信号なので、FFT にかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1

 $_1$ 成分は複素数であり、それを、 $\exp\left(\mathrm{j}\,\omega\,t
ight)$ で割り算した結果が、 $\mathrm{a}_{\mathrm{ox3}}\left(\omega_{\mathrm{l}}\right)$ である。

実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ B_3 (t) なるベクトルの関数で表されるとすると、 B_3 (t) がバースト信号を意味する。このバースト部分をFFTにかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{is3} であるとする。同様に、この時の加速度センサの出力信号もバースト信号なので、FFTにかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1 成分は複素数であり、それを、exp (jωt) で割り算した結果が、 a_{ox3} $(ω_1)$ である。言い方を変えると、加速度センサの出力信号もバースト信号になるので、FFTにかけて f_1 成分を取り出す。その信号が複素数で、 Z_{os3} であるとする。ここで、上記の係数は以下のように決まる。

(数式34)

$$C_{3,1} = a_{ix3}$$
 $C_{3,2} = a_{iy3}$ $C_{3,3} = a_{iz3}$ $d_3 = a_{ox3} = Z_{ox3}/Z_{ix3}$

手順4

15

5

これで上記連立一次方程式の係数行列が決まり、右辺のベクトルも決まった。3方向のベクトルは一次独立に選ぶので、かならず上記の連立一次方程式は解ける。あとは、加振の周波数を別の値に設定して、同様の計算を行えば、別の周波数におけるマトリックス感度を求めることが可能になる。

1) ランダム波形で加振する場合

ランダムの加振の方向ベクトルを、一次独立な方向に選ぶ。その方向を、

20 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$, $(a_{1x2}, a_{iy2}, a_{iz2})$, $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$

とする。またそれらの方向において、ランダムな加振信号の周波数帯域は、

 $[f_{min} \quad f_{max}]$

であるとする。ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ での一軸加速度センサの動的感度マトリックスは、 $(S_{x,x}(\omega_1), S_{x,y}(\omega_1), S_{x,z}(\omega_1))$

と表されるとする。このマトリックスの各要素を全て求めることが、校正である。これら 3個を未知数とする連立一次方程式を以下のように設定するとする。

(数式35)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x}(\omega_1) \\ S_{x,y}(\omega_1) \\ S_{x,z}(\omega_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

手順1

 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ 方向にランダム加振する。そのときに得られた加速度計の出力信号を時間の関数として、 $f_{01}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、

 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1}) f_{i1}(t)$

とする。ランダムな関数は、 $f_{i1}(t)$ である。ここで、 $f_{i1}(t)$, $f_{01}(t)$ をFFT にかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

(表2)

| 周波数 | ランダム入力信号のFFT | 加速度センサの出力信号 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | の結果 | のFFTの結果 | |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{i,min}$ | $Z_{ m o,min}$ | |
| 0 | 0 | 0 | |
| ω_1 | Z _{i, 1} | Z _{o, 1} | |
| 0 | 0 | 0 | |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i,max}$ | $Z_{o,max}$ | |

15 ここで、上記の係数は以下のように決まる。

(数式36)

$$C_{1,1} = a_{ix1}$$
 $C_{1,2} = a_{iy1}$ $C_{1,3} = a_{iz1}$ $d_1 = a_{ox1} = Z_{o,1}/Z_{i,1}$

手順2

 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{ix2})$ 方向にランダム加振する。そのときに得られた加速度計の出力信号を 5 時間の関数として、 $f_{02}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iy2}, a_{ix2})$ $f_{i2}(t)$ とする。ランダムな関数は、 $f_{i2}(t)$ である。ここで、 $f_{i2}(t)$ 、 $f_{02}(t)$ をFFT にかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

(表3)

| 周波数 | ランダム入力信号の F | 加速度センサの出力 |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| | FTの結果 | 信号のFFTの結果 |
| $f_{\min}(\omega_{\min})$ | $Z_{i,min}$ | $Z_{o,min}$ |
| • | • | • |
| ω_1 | $Z_{i,2}$ | $Z_{\circ,2}$ |
| • | • | . • |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i,\max}$ | Z _{o, max} |

ここで、上記の係数は以下のように決まる。

10 (数式37)

$$C_{2,1} = a_{ix2}$$
 $C_{2,2} = a_{iy2}$ $C_{2,3} = a_{iz2}$ $d_2 = a_{ox2} = Z_{o,2}/Z_{i,2}$

手順3

15

 $(a_{1x3}, a_{1y3}, a_{1y3})$ 方向にランダム加振する。そのときに得られた加速度計の出力信号を時間の関数として、 $f_{03}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{1x3}, a_{1y3}, a_{1y3}, a_{1y3})$ $f_{13}(t)$ とする。ランダムな関数は、 $f_{13}(t)$ である。ここで、 $f_{13}(t)$ 、 $f_{03}(t)$ をFFTにかける。その結果、以下

の表のようなデータが得られる。

(表4)

| 周波数 | ランダム入力信号のFFT | 加速度センサの出力信号 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| | の結果 | のFFTの結果 |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{ m i,min}$ | $Z_{ m o,min}$ |
| 0 | 0 | 0 |
| ω_1 | · Z _{i, 3} | Z _{o, 3} |
| 0 | ٥ | 0 |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i, \max}$ | $Z_{o,max}$ |

ここで、上記の係数は以下のように決まる。

5 (数式38)

$$C_{3,1} = a_{ix3}$$
 $C_{3,2} = a_{iy3}$ $C_{3,3} = a_{iz3}$ $d_3 = a_{ox3} = Z_{o,3}/Z_{i,3}$

手順4

これで上記連立一次方程式の係数行列が決まり、右辺のベクトルも決まった。3方向のベクトルは一次独立に選ぶので、かならず上記の連立一次方程式は解ける。

10 あとは、スペクトル解析で得られた表中の別の周波数について、同様の計算を行えば、その別の周波数におけるマトリックス感度を求めることが可能になる。このような計算を、スペクトル解析で得られる周波数に関してすべて行えば、 $[f_{min} f_{max}]$ におけるマトリックス感度を、その際に用いるFFTの設定から決まる周波数分解能で求めることができる。

3)パルスで加振する場合

15 パルスでの加振の方向ベクトルを、一次独立な方向に選ぶ。その方向を、

 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$, $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$, $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$

とする。またそれらの方向において、パルス加振における加振信号の周波数帯域は、

 $[f_{\min} f_{\max}]$

であるとする。ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ での一軸加速度センサの動的感度マトリックスは、 $(S_{x,x}(\omega_1), S_{x,y}(\omega_1), S_{x,z}(\omega_1))$

と表されるとする。このマトリックスの各要素を全て求めることが、本発明請求で主張するところの校正である。これら3個を未知数とする連立一次方程式を以下のように設定するとする。

(数式39)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x}(\omega_1) \\ S_{x,y}(\omega_1) \\ S_{x,z}(\omega_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

10 手順1

 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ 方向にパルス加振する。そのときに得られた加速度計の出力信号を時間の関数として、 $f_{0i}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ $f_{i1}(t)$ とする。パルス的な関数は、 $f_{i1}(t)$ である。ここで、 $f_{i1}(t)$ 、 $f_{0i}(t)$ をFFTにかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

(表5)

| 周波数 | パルス加速度入力信号のFF | 加速度センサの出力信号のF |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Tの結果 | FTの結果 |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{ m i,min}$ | $Z_{ m o,min}$ |
| 0 | 0 | 0 |
| ω_1 | Z _{1, 1} | Z _{o, 1} |
| 0 | 0 | 0 |
| $f_{\sf max}(\omega_{\sf max})$ | $Z_{i,max}$ | $Z_{ m o,max}$ |

ここで、上記の係数は以下のように決まる。

(数式40)

$$C_{1,1} = a_{ix1} \quad C_{1,2} = a_{iy1} \quad C_{1,3} = a_{iz1} \quad d_1 = a_{ox1} = Z_{o,1} / Z_{i,1}$$

5 手順2

 $(a_{1x2},\ a_{1y2},\ a_{1y2})$ 方向にパルス加振する。そのときに得られた加速度計の出力信号を時間の関数として、 $f_{02}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{1x2},\ a_{1y2},\ a_{1z2})$ $f_{12}(t)$ とする。パルス的な関数は、 $f_{12}(t)$ である。ここで、 $f_{12}(t)$ をFFTにかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

(表6)

| 周波数 | パルス加速度入力信号のFF | 加速度センサの出力信号 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Tの結果 | のFFTの結果 | |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{ m i,min}$ | $Z_{ m o,min}$ | |
| 0. | 0 | 0 | |
| ω_1 | Z _{1, 2} | Z _{o, 2} | |
| 0 | 0 | 0 | |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i,max}$ | $Z_{o,max}$ | |

ここで、上記の係数は以下のように決まる。

(数式41)

$$C_{2,1} = a_{ix2}$$
 $C_{2,2} = a_{iy2}$ $C_{2,3} = a_{iz2}$ $d_2 = a_{ox2} = Z_{o,2}/Z_{i,2}$

手順3

 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ 方向にパルス加振する。そのときに得られた加速度計の出力信号を時間の関数として、 $f_{03}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ $f_{i3}(t)$ とする。パルス的な関数は、 $f_{i3}(t)$ である。ここで、 $f_{i3}(t)$, $f_{03}(t)$ をFFTにかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

(表7)

| 周波数 | パルス加速度入力信号のF | 加速度センサの出力信号 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| | FTの結果 | のFFTの結果 |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{i,\min}$ | $Z_{ m o,min}$ |
| 0 | 0 | 0 |
| ω_1 | Z _{i, 3} | Z _{o. 3} |
| 0 | 0 | 0 |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | · Z _{i,max} | $Z_{o,max}$ |

10 ここで、上記の係数は以下のように決まる。

(数式42)

$$C_{3,1} = a_{ix3}$$
 $C_{3,2} = a_{iy3}$ $C_{3,3} = a_{iz3}$ $d_3 = a_{ox3} = Z_{o,3}/Z_{i,3}$

手順4

15

これで上記連立一次方程式の係数行列が決まり、右辺のベクトルも決まった。3方向のベクトルは一次独立に選ぶので、かならず上記の連立一次方程式は解ける。あとは、スペクトル解析で得られた表中の別の周波数について、同様の計算を行えば、その別の周波

数におけるマトリックス感度を求めることが可能になる。このような計算を、スペクトル解析で得られる周波数に関してすべて行えば、[fmin fmax]におけるマトリックス感度を、あるその際に用いるFFTの設定から決まる周波数分解能で求めることができる。

以上で、一軸の加速度センサを、3軸の運動発生装置を用いてマトリックス感度を求 5 める方法について述べたが、実際には1軸の加速度センサを4軸の運動発生装置を用いてマトリックス感度を求める場合、1軸の加速度センサを5軸の運動発生装置を用いてマトリックス感度を求める場合、1軸の加速度センサを6軸の運動発生装置を用いてマトリックス感度を求める場合、が考えられる。それぞれの場合については、以下のように考えればよい。

10 (1-4)1軸の加速度センサを4軸の運動発生装置を用いてマトリックス感度を求める場合

(注:4軸のうちで、どれだけが並進加速度で、どれだけが回転加速度であるかは、 特に指定する必要はない。) 1軸の加速度センサを1次元加速度センサとして取り扱い、 感度マトリックスを、1×4のマトリックスとして導く場合について、以下に説明する。

15

1)正弦波で加振する場合

慣性センサの出力軸をX軸とする。それに対して、運動発生機の運動の軸を、X、Y、Z、 α とする。ある振動数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ での一軸加速度センサの動的感度マトリックスは、($S_{x,x}(\omega_1)$, $S_{x,y}(\omega_1)$, $S_{x,z}(\omega_1)$, $S_{x,z}(\omega_1)$) と表されるとする。このマトリックスの各要素を 20 全て求めることが、校正である。これら 4 個の変数を未知数とする連立一次方程式を以下のように設定するとする。

(数式43)

$$\begin{pmatrix}
C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & C_{1,4} \\
C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & C_{2,4} \\
C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & C_{3,4} \\
C_{4,1} & C_{4,2} & C_{4,3} & C_{4,4}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
S_{x,x}(\omega_1) \\
S_{x,y}(\omega_1) \\
S_{x,z}(\omega_1) \\
S_{x,\alpha}(\omega_1)
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
d_1 \\
d_2 \\
d_3 \\
d_4
\end{pmatrix}$$

運動発生機が発生できる運動は4次元空間をなしうるので、独立なベクトルは4個選べることが重要である。

手順1

5

10

15

手順1では、運動発生機が発生できる運動は4次元空間をなしうるので、独立なベクトルを4個選べるなかで、まず1番目を選び、その方向に振動数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ を主成分とする正弦波バースト信号を加える。まず独立なベクトルのなかで選んだベクトルを、 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi}, a_{i\alphai})$ とする。このとき入力ベクトル加速度は、 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi}, a_{i\alphai})$ $B_1(t)$ と表される。 $B_1(t)$ 信号をスペクトル解析し、振動数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ の成分が、 $Z_{i, sbi}$ であるとする。この時、慣性センサの出力信号の正弦波バースト信号にはなるが、スペクトル解析を行って、振動数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ の成分が、 $Z_{o, sbi}$ であるとする。この操作により、連立一次方程式 (数式 4 3) の係数行列の第 1 行と定数ベクトルの第 1 行は、以下のように求まる。

$$C_{1,1} = a_{ix1}$$
 $C_{1,2} = a_{iy1}$ $C_{1,3} = a_{iz1}$ $C_{1,4} = a_{i\alpha1}$

$$d_1 = \frac{Z_{o,sb1}}{Z_{i,sb1}}$$

手順2

(数式44)

手順1では、運動発生機が発生できる運動は4次元空間をなしうるので、独立なベクトルを4個選べるなかで、二番目を選び、その方向に振動数 f_1 (ω_1 = $2\pi f_1$)を主成分とする正弦波パースト信号を加える。まず独立なベクトルのなかで選んだベクトルを、 (a_{ix2} , a_{iy2} , $a_{i\alpha2}$) とする。このとき入力ベクトル加速度は、 (a_{ix2} , a_{iy2} , a_{iz2} , $a_{i\alpha2}$) B_2 (t) と表される。 B_2 (t) 信号をスペクトル解析し、振動数 f_1 (ω_1 = $2\pi f_1$) の成分が、 Z_i , sb2 であるとする。この時、慣性センサの出力信号の正弦波パースト信号にはなるが、スペクトル解析を行って、振動数 f_1 (ω_1 = $2\pi f_1$) の成分が、 Z_{orsb2} であるとする。この操作により、連立一次方程式 (数式 43) の係数行列の第 2 行と定数ベクトルの第 2 行は、以下のように求まる。

(数式45)

0.

15

20

5

$$C_{2,1} = a_{ix2}$$
 $C_{2,2} = a_{iy2}$ $C_{2,3} = a_{iz2}$ $C_{2,4} = a_{i\alpha2}$

$$d_2 = \frac{Z_{o,sb2}}{Z_{i,sb2}}$$

手順3

手順1では、運動発生機が発生できる運動は4次元空間をなしうるので、独立なベクトルを4個選べるなかで、3番目を選び、その方向に振動数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ を主成分とする正弦波パースト信号を加える。まず独立なベクトルのなかで選んだベクトルを、 $(a_{1x3}, a_{1y3}, a_{1z3}, a_{1z3})$ とする。このとき入力ベクトル加速度は、 $(a_{1x3}, a_{1y3}, a_{1z3}, a_{1z3}, a_{1z3})$ $B_3(t)$ と表される。 $B_3(t)$ 信号をスペクトル解析し、振動数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ の成分が、 $Z_{1, sb3}$ であるとする。この時、慣性センサの出力信号の正弦波パースト信号にはなるが、スペクトル解析を行って、振動数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ の成分が、 $Z_{0, sb3}$ であるとする。この操作により、連立一次方程式 (数式43) の係数行列の第3行と定数ベクトルの第3行は、以下のように求まる。

(数式46)

$$C_{3,1} = a_{ix3}$$
 $C_{3,2} = a_{iy3}$ $C_{3,3} = a_{iz3}$ $C_{3,4} = a_{i\alpha3}$

$$d_3 = \frac{Z_{o,sb3}}{Z_{i,sb3}}$$

手順4

5

10

15

手順1では、運動発生機が発生できる運動は4次元空間をなしうるので、独立なベクトルを4個選べるなかで、4番目選び、その方向に振動数 f_1 (ω_1 = $2\pi f_1$) を主成分とする正弦波バースト信号を加える。まず独立なベクトルのなかで選んだベクトルを、 (a_{ix4} , a_{iy4} , a_{iz4} , $a_{i\alpha4}$) とする。このとき入力ベクトル加速度は、 (a_{ix4} , a_{iy4} , a_{iz4} , $a_{i\alpha4}$) B_4 (t) と表される。 B_4 (t) 信号をスペクトル解析し、振動数 f_1 (ω_1 = $2\pi f_1$) の成分が、 $Z_{iv,sb4}$ であるとする。この時、慣性センサの出力信号の正弦波バースト信号にはなるが、スペクトル解析を行って、振動数 f_1 (ω_1 = $2\pi f_1$) の成分が、 $Z_{ov,sb4}$ であるとする。

この操作により、連立一次方程式(数式43)の係数行列の第4行と定数ベクトルの第4行は、以下のように求まる。

(数式47)

$$C_{4,1} = a_{ix4}$$
 $C_{4,2} = a_{iy4}$ $C_{4,3} = a_{iz4}$ $C_{4,4} = a_{i\alpha4}$

$$d_4 = \frac{Z_{o,sb4}}{Z_{i,sb4}}$$

(1-5) 1 軸の加速度センサを 5 軸の運動発生装置を用いてマトリックス感度を求める場合

(注:5軸のうちで、どれだけが並進加速度で、どれだけが回転加速度であるかは、

20

特に指定する必要はない) 1 軸の加速度センサを1 次元加速度センサとして取り扱い、感度マトリックスを、 1×5 のマトリックスとして導く場合について、以下に説明する。

1) 正弦波で加振する場合

5 慣性センサの出力軸をX軸とする。それに対して、運動発生機の運動の軸を、X、Y、Z, α 、 β とする。ある周波数 f_1 (ω_1 = $2\pi f_1$) での一軸加速度センサの動的感度マトリックスは、

$$(S_{x,x}(\omega_1), S_{x,y}(\omega_1), S_{x,z}(\omega_1), S_{x,\alpha}(\omega_1), S_{x,\beta}(\omega_1))$$

と表されるとする。このマトリックスの各要素を全て求めることが、校正である。これら 0 5個の変数を未知数とする連立一次方程式を以下のように設定するとする。

(数式48)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & C_{1,4} & C_{1,5} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & C_{2,4} & C_{2,5} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & C_{3,4} & C_{3,5} \\ C_{4,1} & C_{4,2} & C_{4,3} & C_{4,4} & C_{4,5} \\ C_{5,1} & C_{5,2} & C_{5,3} & C_{5,4} & C_{5,5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x}(\omega_1) \\ S_{x,y}(\omega_1) \\ S_{x,z}(\omega_1) \\ S_{x,\alpha}(\omega_1) \\ S_{x,\beta}(\omega_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \end{pmatrix}$$

15 (1-6) 1軸の加速度センサを6軸の運動発生装置を用いてマトリックス感度を求める場合(注:6軸のうちで、どれだけが並進加速度で、どれだけが回転加速度であるかは、特に指定する必要はない)

1軸の加速度センサを1次元加速度センサとして取り扱い、感度マトリックスを、1×6のマトリックスとして導く場合について、以下に説明する。

20 1) 正弦波で加振する場合

慣性センサの出力軸をX軸とする。それに対して、運動発生機の運動の軸を、X、Y、Z, α 、 β 、 γ とする。ある周波数 f_1 $(\omega_1=2\pi f_1)$ での一軸加速度センサの動的感度マトリックスは、

 $(S_{x,x}^{+}(\omega_1), S_{x,y}(\omega_1), S_{x,z}(\omega_1), S_{x,\alpha}(\omega_1), S_{x,\beta}(\omega_1), S_{x,\gamma}(\omega_1))$

5 と表されるとする。このマトリックスの各要素を全て求めることが、校正である。これら 6個の変数を未知数とする連立一次方程式を以下のように設定するとする。

(数式49)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & C_{1,4} & C_{1,5} & C_{1,6} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & C_{2,4} & C_{2,5} & C_{2,6} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & C_{3,4} & C_{3,5} & C_{3,6} \\ C_{4,1} & C_{4,2} & C_{4,3} & C_{4,4} & C_{4,5} & C_{4,6} \\ C_{5,1} & C_{5,2} & C_{5,3} & C_{5,4} & C_{5,5} & C_{5,6} \\ C_{6,1} & C_{6,2} & C_{6,3} & C_{6,4} & C_{6,5} & C_{6,6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x}(\omega_1) \\ S_{x,y}(\omega_1) \\ S_{x,z}(\omega_1) \\ S_{x,\alpha}(\omega_1) \\ S_{x,\beta}(\omega_1) \\ S_{x,\gamma}(\omega_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \end{pmatrix}$$

10 二軸加速度センサの場合

二軸加速度センサの感度軸をX軸、Y軸とする。出力信号のラプラス変換を、 $(a_{ox}(\omega), a_{oy}(\omega), 0)$ とする。 ω は、角振動数である。Z成分は、加速度センサが二軸センサであるから、ゼロである。これに対して、入力加速度のラプラス変換を、 $(a_{ix}(\omega), a_{iy}(\omega), a_{iz}(\omega))$ とする。入力加速度は、該加速度センサの二個の感度軸で決まる平面(感度平面)上にあるとは仮定しない。感度軸で決まる平面上にあると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。このとき、マトリックス感度は、以下に示す 2×3 のマトリックスで表される。

(数式50)

20

15

$$\left(\begin{array}{c}
S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z} \\
S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z}
\end{array}\right)$$

さて、この感度マトリックスの全ての成分を求めることが、この発明で主張するところの校正である。 $S_{x,y}$, $S_{x,y}$, $S_{x,y}$, $S_{y,y}$, $S_{y,y}$, $S_{y,z}$ は、以下の連立一次方程式から求められる。但し、この連立一次方程式の係数マトリックスと右辺のベクトルは、正弦波で加振する場合、ランダム波形で加振する場合、パルス波形で加振する場合で、多少異なる。

(数式51)

5

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & C_{1,4} & C_{1,5} & C_{1,6} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & C_{2,4} & C_{2,5} & C_{2,6} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & C_{3,4} & C_{3,5} & C_{3,6} \\ C_{4,1} & C_{4,2} & C_{4,3} & C_{4,4} & C_{4,5} & C_{4,6} \\ C_{5,1} & C_{5,2} & C_{5,3} & C_{5,4} & C_{5,5} & C_{5,6} \\ C_{6,1} & C_{6,2} & C_{6,3} & C_{6,4} & C_{6,5} & C_{6,6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x} \\ S_{x,y} \\ S_{x,z} \\ S_{y,x} \\ S_{y,y} \\ S_{y,z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \end{pmatrix}$$

10 上の式で、係数 C_{ij} $(i, j=1, \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 6)$ 、 d_i $(i=1, \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 6)$ がどのように導かれるのかについて、その手順を示す。

1)正弦波で加振する場合

正弦波で加振する場合、理論上は入力加速度ベクトル (a_{ix}, a_{ly}, a_{lz}) exp $(j\omega t)$ と出力加速度ベクトル (a_{ox}, a_{oy}) exp $(j\omega t)$ の関係は以下のようになる。

(数式52)

$$\begin{pmatrix} a_{ox} \exp(j\omega t) \\ a_{oy} \exp(j\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\ S_{y,x} & S_{y,y} & S_{y,z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix} \exp(j\omega t) \\ a_{iy} \exp(j\omega t) \\ a_{iz} \exp(j\omega t) \end{pmatrix}$$

手順1

5

10

15

理論上は、ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$ に加振する。入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$ exp $(j\omega t)$ と表される。その時の加速度センサのX軸出力信号、Y軸出力信号は各々、 $a_{ox1}(\omega)$ exp $(j\omega t)$, $a_{oy1}(\omega)$ exp $(j\omega t)$ と表される。実際の加振はバースト信号なので、加振ベクトルの信号 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$ exp $(j\omega t)$ もバースト信号であるから、 3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。言い方を変えるならば、実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$ $B_1(t)$ なるベクトルの関数で表されるとすると、 $B_1(t)$ がバースト信号を意味する。このバースト部分をFFT にかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で f_1 であるとする。

同様に、この時の加速度センサの出力信号 $(B_{ox1}(t), B_{oy1}(t))$ もバースト信号なので、 FFT にかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1 成分は複素数であり、それを、 Z_{is1} で割り算した結果が、 $(a_{ox1}(\omega_i), a_{oy1}(\omega_i))$ である。従って、周波数成分 1 については、以下の式が成立する。

(数式53)

$$\begin{pmatrix} S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\ S_{y,x} & S_{y,y} & S_{y,z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix1} \\ a_{iy1} \\ a_{iz1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{ox1}(\omega_1) \\ a_{oy1}(\omega_1) \end{pmatrix}$$

この式を、 $(S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z}, S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z})$ に関する方程式としてまとめて、数式 5.1 の係数を導くとすると、以下の式が成立する。

(数式54)

$$C_{11} = a_{ix1}$$
 $C_{12} = a_{iy1}$ $C_{13} = a_{iz1}$ $C_{14} = 0$ $C_{15} = 0$ $C_{16} = 0$

$$C_{21} = 0$$
 $C_{22} = 0$ $C_{23} = 0$ $C_{24} = a_{ix1}$ $C_{25} = a_{iy1}$ $C_{26} = a_{iz1}$

$$d_1 = a_{ox1}(\omega_1)$$
 $d_2 = a_{oy1}(\omega_1)$

手順2

5

10 理論上は、ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{1x2}, a_{1y2}, a_{1y2})$ に加振する。 入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{1x2}, a_{1y2}, a_{1z2})$ exp $(j \omega_1 t)$ と表される。その時の加速度センサのX軸出力信号、Y軸出力信号は各々、 $a_{0x2}(\omega)$ exp $(j \omega_1 t)$, $a_{0y2}(\omega)$ exp $(j \omega_1 t)$ と表される。

実際の加振はバースト信号なので、理論上の加振ベクトルの信号 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iy2})$ exp (j $\omega_1 t)$ もバースト信号であるから、 3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。言い方を変えるならば、実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iy2})$ $B_2(t)$ なるベクトルの関数で表されるとすると、 $B_2(t)$ がバースト信号を意味する。

このバースト部分をFFT にかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{is2} であるとする。

同様に、この時の加速度センサの出力信号 $(B_{ox2}(t), B_{oy2}(t))$ もバースト信号なので、 FFT にかけて f_1 成分を取り出す。この時 X 軸出力、Y 軸出力から得られる f_1 成分は複素数であり、各々を、 Z_{is2} で割り算した結果が、 $(a_{ox2}(\omega_1), a_{oy2}(\omega_1))$ である。

従って、周波数成分ω₁については、手順2では、以下の式が成立する。

(数式55)

5

$$\begin{pmatrix} S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\ S_{y,x} & S_{y,y} & S_{y,z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix2} \\ a_{iy2} \\ a_{iz2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{ox2}(\omega_1) \\ a_{oy2}(\omega_1) \end{pmatrix}$$

この式を、 $(S_{x,y}, S_{x,y}, S_{y,y}, S_{y,y}, S_{y,y}, S_{y,y})$ に関する方程式としてまとめて、数式 5.1 の係数を導くとすると、以下の式が成立する。

(数式56)

$$C_{3,1} = a_{ix2}$$
 $C_{3,2} = a_{iy2}$ $C_{3,3} = a_{iz2}$ $C_{3,4} = 0$ $C_{3,5} = 0$ $C_{3,6} = 0$

$$C_{4,1} = 0$$
 $C_{4,2} = 0$ $C_{4,3} = 0$ $C_{3,4} = a_{ix2}$ $C_{3,5} = a_{iy2}$ $C_{3,6} = a_{iz2}$

 $d_3 = a_{ox2}(\omega_1)$ $d_4 = a_{oy2}(\omega_1)$

手順3

15

20

理論上は、ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ に加振する。 入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ exp $(j\omega_1 t)$ と表される。その時の加速度センサのX軸出力信号、Y軸出力信号は各々、 $a_{ox3}(\omega)$ exp $(j\omega_1 t)$, $a_{ov3}(\omega)$ exp $(j\omega_1 t)$ と 表される。実際の加振はバースト信号なので、理論上の加振ベクトルの信号 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ $\exp(j\omega_1 t)$ もバースト信号であるから、3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。言い方を変えるならば、実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ B_3 (t) なるベクトルの関数で表されるとすると、 B_3 (t) がバースト信号を意味する。このバースト部分をFFT にかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{is3} であるとする。

同様に、この時の加速度センサの出力信号 $(B_{ox3}(t), B_{oy3}(t))$ もバースト信号なので、 FFT にかけて f_1 成分を取り出す。この時 X 軸出力、Y 軸出力から得られる f_1 成分は複素数であり、各々を、 Z_{is3} で割り算した結果が、 $(a_{ox3}(\omega_1), a_{oy3}(\omega_1))$ である。

10 従って、周波数成分ω」については、手順3では、以下の式が成立する。

(数式57)

$$C_{5,1} = a_{ix3}$$
 $C_{5,2} = a_{iy3}$ $C_{5,3} = a_{iz3}$ $C_{5,4} = 0$ $C_{5,5} = 0$ $C_{5,6} = 0$

$$C_{6,1} = 0$$
 $C_{6,2} = 0$ $C_{6,3} = 0$ $C_{6,4} = a_{ix3}$ $C_{6,5} = a_{iy3}$ $C_{6,6} = a_{iz3}$

$$d_5 = a_{ox3}(\omega_1)$$
 $d_6 = a_{oy3}(\omega_1)$

この式を、 $(S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z}, S_{y,x}, S_{y,x}, S_{y,y})$ に関する方程式としてまとめて、数式 5.1 20 の係数を導くとすると、以下の式が成立する。

(数式58)

| a_{ix1} | a_{iy1} | a_{iz1} | 0 | O | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | O | O | a_{ix1} | a_{iy1} | a_{iz1} |
| a_{ix2} | a_{iy2} | a_{iz2} | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | a_{ix2} | a_{iy2} | a_{iz2} |
| a_{ix3} | a_{iy3} | a_{iz3} | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | a_{ix3} | a_{iy3} | a_{iz3} |

5 手順3までで、数式51の係数行列と右辺の係数も決まった。係数行列を書き下すと、 以下のようになる。 WO 2004/097433

(数式59)

| a_{ix1} | a_{iy1} | a_{iz1} | O | 0 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| .0 | 0 | O | a_{ix} 1 | a_{iy1} | a_{iz1} |
| a_{ix2} | a_{iy2} | a_{iz2} | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | a_{ix2} | a_{iy2} | a_{iz2} |
| a_{ix3} | a_{iy3} | a_{iz3} | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | a_{ix3} | a_{iy3} | a_{iz3} |

5 数式 5 9 において、入力ベクトル (a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1}), (a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2}), (a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3}) は線形独立に選べば、行列式はゼロではないので、数式 5 1 の連立一次方程式は必ず解ける。その理由は以下の変形によって説明できる。

(数式60)

| a_{ix1} | a_{iy1} | a_{iz1} | O | O | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | a_{ix1} | a_{iy1} | a_{iz1} |
| a_{ix2} | a_{iy2} | a_{iz2} | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | a_{ix2} | a_{iy2} | a_{iz2} |
| a_{ix3} | a_{iy3} | a_{iz3} | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | a_{ix3} | a_{iy3} | a_{iz3} |

第2行と第3行を入れ替えると、

(数式61)

$$= -\begin{bmatrix} a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} & 0 & 0 & 0 \\ a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} \\ a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} \end{bmatrix}$$

ここで、第3行と、第5行を入れ替えると

WO 2004/097433

(数式62)

$$= \begin{vmatrix} a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} & 0 & 0 & 0 \\ a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} & 0 & 0 & 0 \\ a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} \end{vmatrix}$$

さらに、第4行と第5行を入れ替えると、

5 (数式63)

$$= - \begin{vmatrix} a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} & 0 & 0 & 0 \\ a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} & 0 & 0 & 0 \\ a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} \\ 0 & 0 & 0 & a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{ix1} & a_{iy1} & a_{iz1} \\ a_{ix2} & a_{iy2} & a_{iz2} \\ a_{ix3} & a_{iy3} & a_{iz3} \end{vmatrix}^2$$

手順4

5

10

15

これで上記連立一次方程式の係数行列が決まり、右辺のベクトルも決まった。3方向のベクトルは一次独立に選ぶので、かならず上記の連立一次方程式は解ける。あとは、加振の周波数を別の値に設定して、同様の計算を行えば、別の周波数におけるマトリックス感度を求めることが可能になる。すなわち、必要な周波数帯域で周波数を走査する。

2) ランダム波形で加振する場合

ランダムの加振の方向ベクトルを、一次独立な方向に選ぶ。その方向を、 $(a_{ixl}, a_{iyl}, a_{izl})$, $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iy2}, a_{iy3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ とする。またそれらの方向において、ランダムな加振信号の周波数帯域は、 $[f_{min} \ f_{max}]$ であるとする。二軸加速度センサの感度軸をX軸、Y 軸とする。出力信号のラプラス変換を、 $(a_{ox}(\omega), a_{oy}(\omega), 0)$ とする。 ω は、角振動数である。Z 成分は、加速度センサが二軸センサであるから、ゼロである。これに対して、入力加速度のラプラス変換を、 $(a_{ix}(\omega), a_{iy}(\omega), a_{iy}(\omega))$ とする。

入力加速度は、該加速度センサの二個の感度軸で決まる平面(感度平面)上にあるとは仮定しない。感度軸で決まる平面上にあると仮定したのでは、入力加速度をベクトルとみなしたことにはならない。このとき、マトリックス感度は、以下に示す2×3のマトリックスで表される。

ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ での二軸加速度センサの動的感度マトリックスは、以下のマトリックスで表されるとする。

(数式64)

20

$$\left(\begin{array}{c} S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z} \\ S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z} \end{array}\right)$$

このマトリックスの各要素を全て求めることが、校正である。これら6個の未知数に 関する連立一次方程式を以下のように設定するとする。

(数式65)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & C_{1,4} & C_{1,5} & C_{1,6} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & C_{2,4} & C_{2,5} & C_{2,6} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & C_{3,4} & C_{3,5} & C_{3,6} \\ C_{4,1} & C_{4,2} & C_{4,3} & C_{4,4} & C_{4,5} & C_{4,6} \\ C_{5,1} & C_{5,2} & C_{5,3} & C_{5,4} & C_{5,5} & C_{5,6} \\ C_{6,1} & C_{6,2} & C_{6,3} & C_{6,4} & C_{6,5} & C_{6,6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x} \\ S_{x,y} \\ S_{x,z} \\ S_{y,x} \\ S_{y,z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \end{pmatrix}$$

5

数式65の係数マトリックス、右辺の定数項は、ランダム加振の場合においては、以下の手順によって求められる。

手順1

10

 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ 方向にランダム加振する。そのときに得られた加速度計の X 軸出力信号、Y 軸出力信号を時間の関数として各々、 $(f_{0ix}(t), f_{0iy}(t))$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ixi}, a_{iyi}, a_{izi})$ $f_{ii}(t)$ とする。ランダムな関数は、 $f_{ii}(t)$ である。ここで、 $f_{ii}(t)$, $f_{0ix}(t)$, $f_{0iy}(t)$ をFFT にかける。その結果、以下の表のようなデータが各周波数成分に関して得られる。

(表8)

| 周波数 | ランダム加速度入力信号 | 加速度センサの出力 | 加速度センサの出力 |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | f _{il} (t)のFFTの結果 | 信号folx(t)のFFTの | 信号foiy(t)のFFTの |
| | | 結果 | 結果 |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{i, \min}$ | $Z_{ m o,min,x}$ | $Z_{ m o,min,y}$ |
| 0 | | 0 | |
| ω_1 | Z _{1, 1, 1} | Z _{0, 1, 1, x} | Z _{o, 1, 1, y} |
| | 0 | | |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i,\max}$ | $Z_{o, \max, x}$ | Z _{o,max, y} |

この表から、数式65の係数の一部は以下の式のように求まる。

(数式66)

5

手順2

$$\begin{split} &C_{1,1} = a_{ix1} \ C_{1,2} = a_{iy1} \ C_{1,3} = a_{iz1} \ C_{1,4} = 0 \ C_{1,5} = 0 \ C_{1,6} = 0 \\ &C_{2,1} = 0 \ C_{2,2} = 0 \ C_{2,3} = 0 \ C_{2,4} = a_{ix1} \ C_{2,5} = a_{iy1} \ C_{2,6} = a_{iz1} \\ &d_1 = \frac{Z_{o,1,1,x}}{Z_{i,1,1}} \\ &d_2 = \frac{Z_{o,1,1,y}}{Z_{i,1,1}} \end{split}$$

 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ 方向にランダム加振する。そのときに得られた加速度計の X 軸出力信号、Y 軸出力信号を時間の関数として各々、 $(f_{02x}(t), f_{02y}(t))$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ $f_{iz}(t)$ とする。ランダムな関数は、 $f_{iz}(t)$ である。ここで、 $f_{iz}(t)$, $f_{02x}(t)$, $f_{02y}(t)$ をFFT にかける。その結果、以下の表のようなデータが各周波数成分に関して得られる。

(表9)

| 周波数 | ランダム加速度入力信号 | 加速度センサの出力 | 加速度センサの出力 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | f _{i2} (t) のFFTの結果 | 信号f _{02x} (t)のFFTの | 信号f _{02y} (t) のFFTの |
| | | 結果 | 結果 |
| $f_{\min}(\omega_{\min})$ | $Z_{ m i,min}$ | Z _{o,min, x} | $Z_{ m o,min,y}$ |
| 0 | 0 . | | |
| ω_1 | Z _{i, 1, 2} | Z _{0, 1, 2, x} | Z _{o, l, 2, y} |
| 0 | | 0 | |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i,max}$ | $Z_{o,max,x}$ | Z _{o,max, y} |

この表から、数式65の係数の一部は以下の式のように求まる。

(数式67)

$$\begin{split} &C_{3,1} = a_{ix2} \quad C_{3,2} = a_{iy2} \quad C_{3,3} = a_{iz2} \quad C_{3,4} = 0 \quad C_{3,5} = 0 \quad C_{3,6} = 0 \\ &C_{4,1} = 0 \quad C_{4,2} = 0 \quad C_{4,3} = 0 \quad C_{4,4} = a_{ix2} \quad C_{4,5} = a_{iy2} \quad C_{4,6} = a_{iz2} \\ &d_3 = \frac{Z_{o,1,2,z}}{Z_{i,1,2}} d_4 = \frac{Z_{o,1,2,y}}{Z_{i,1,2}} \end{split}$$

手順3

5

10

 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ 方向にランダム加振する。そのときに得られた加速度計のX 軸出力信号、Y 軸出力信号を時間の関数として各々、 $(f_{03x}(t), f_{03y}(t))$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ $f_{13}(t)$ とする。ランダムな関数は、 $f_{i3}(t)$ である。ここで、 $f_{i3}(t)$, $f_{03x}(t)$, $f_{03y}(t)$ をFFT にかける。その結果、以下の表のようなデータが各周波数成分に関して得られる。

(表10)

| 周波数 | ランダム加速度入力信号 | 加速度センサの出力 | 加速度センサの出力 |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | f _{il} (t)のFFTの結果 | 信号f _{03x} (t) のFFTの | 信号f _{03y} (t) のFFTの |
| | | 結果 | 結果 |
| $f_{\min}(\omega_{\min})$ | $Z_{i,min}$ | $Z_{ m o,min,x}$ | $Z_{ m o,min,y}$ |
| | | | |
| ω_1 | Z _{1, 1, 3} | Z _{0, 1, 3, x} | Z _{o. 1, 3, y} |
| 0 | 0 | 0 | |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $\mathbf{Z}_{	ext{i,max}}$ | $Z_{o, max, x}$ | Z _{o,max, y} |

(数式68)

$$C_{5,1} = a_{ix3} \quad C_{5,2} = a_{iy3} \quad C_{5,3} = a_{iz3} \quad C_{5,4} = 0 \quad C_{5,5} = 0 \quad C_{5,6} = 0$$

$$C_{6,1} = 0 \quad C_{6,2} = 0 \quad C_{6,3} = 0 \quad C_{6,4} = a_{ix3} \quad C_{6,5} = a_{iy3} \quad C_{6,6} = a_{iz3}$$

$$d_5 = \frac{Z_{o,1,3,x}}{Z_{i,1,3}} d_6 = \frac{Z_{o,1,3,y}}{Z_{i,1,3}}$$

手順4

5

10

これで上記連立一次方程式 (数式 6 5) の係数行列が決まり、右辺のベクトルも決まった。 3 方向のベクトルは一次独立に選ぶので、かならず上記の連立一次方程式は解ける。あとは、加振の振動数を別の値に設定して、同様の計算を行えば、別の周波数におけるマトリックス感度を求めることが可能になる。すなわち、必要な振動数帯域 [$f_{\min} f_{\max}$] で周波数を走査し、各々の振動数で方程式をたてて解けば、マトリックス感度がおのおのの振動数で求まる。

3) パルス波形で加振する場合

パルスでの加振の方向ベクトルを、一次独立な方向に選ぶ。その方向を、

 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$, $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$, $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$

とする。またそれらの方向において、パルス加振における加振信号の周波数帯域は、

 $[f_{min} \quad f_{max}]$

であるとする。ある周波数 $\mathbf{f}_1(\omega_1=2\pi\mathbf{f}_1)$ での一軸加速度センサの動的感度マトリックスは、以下のように表されるとする。

(数式69)

5

$$\begin{pmatrix}
S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z} \\
S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z}
\end{pmatrix}$$

このマトリックスの各要素を全て求めることが、本発明請求で主張するところの校正 10 である。これら6個を未知数とする連立一次方程式を以下のように設定するとする。

(数式70)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & C_{1,4} & C_{1,5} & C_{1,6} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & C_{2,4} & C_{2,5} & C_{2,6} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & C_{3,4} & C_{3,5} & C_{3,6} \\ C_{4,1} & C_{4,2} & C_{4,3} & C_{4,4} & C_{4,5} & C_{4,6} \\ C_{5,1} & C_{5,2} & C_{5,3} & C_{5,4} & C_{5,5} & C_{5,6} \\ C_{6,1} & C_{6,2} & C_{6,3} & C_{6,4} & C_{6,5} & C_{6,6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x} \\ S_{x,y} \\ S_{x,z} \\ S_{y,x} \\ S_{y,y} \\ S_{y,z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \end{pmatrix}$$

15 パルス波形で加振する場合、上記の連立一次方程式の係数 C_{ij} $(i, j=1, 1 \cdot \cdot \cdot \cdot 6, 6)$ 、 d_i $(i=1 \cdot \cdot \cdot \cdot 6)$ は、以下の手順で定められる。

手順1

 $(a_{ixl}, a_{iyl}, a_{izl})$ 方向にパルス加振する。そのときに得られた加速度計のX軸出力信号、Y軸出力信号を時間の関数として、 $f_{0lx}(t)$ 、 $f_{0ly}(t)$ とする。入力信号ペクトルを、 $(a_{ixl}, a_{iyl}, a_{izl})$ $f_{il}(t)$ とする。パルス的な関数は、 $f_{il}(t)$ である。ここで、 $f_{il}(t)$, $f_{0lx}(t)$, $f_{0ly}(t)$ をF FT にかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

5 (表11)

| 周波数 | パルス加速度入力信号 | 加速度センサの出力 | 加速度センサの出力 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | f _i (t)のFFTの結果 | 信号folx(t)のFFTの | 信号foly(t)のFFTの |
| | | 結果 | 結果 |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{i,min}$ | $Z_{ m o,min,x}$ | $Z_{ m o,min,y}$ |
| 0 | 0 . | | |
| ω_1 | Z _{i, I, I} | Z _{o, 1, 1, x} | Z _{o, l, l, y} |
| | 0 | ٥ | |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i,max}$ | $Z_{ m o,max,x}$ | Z _{o,max, y} |

この表の結果を用いると、連立一次方程式(数式70)の係数の一部は以下のように求められる。

(数式71)

$$\begin{split} &C_{1,1} = a_{ix1} \quad C_{1,2} = a_{iy1} \quad C_{1,3} = a_{iz1} \quad C_{1,4} = 0 \quad C_{1,5} = 0 \quad C_{1,6} = 0 \\ &C_{2,1} = 0 \quad C_{2,2} = 0 \quad C_{2,3} = 0 \quad C_{2,4} = a_{ix1} \quad C_{2,5} = a_{iy1} \quad C_{2,6} = a_{iz1} \\ &d_{1} = \frac{Z_{o,1,1,x}}{Z_{i,1,1}} d_{2} = \frac{Z_{o,1,1,y}}{Z_{i,1,1}} \end{split}$$

手順2

10 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iy2})$ 方向にパルス加振する。そのときに得られた加速度計のX軸出力信号、Y軸出力信号を時間の関数として、 $f_{02x}(t)$, $f_{02y}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iy2})$ $f_{iz}(t)$ とする。パルス的な関数は、 $f_{iz}(t)$ である。ここで、 $f_{iz}(t)$, $f_{02x}(t)$, $f_{02y}(t)$ をF FT にかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

(表12)

| EET Nels Miles | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 周波数 | パルス加速度入力信号 | 加速度センサの出力 | 加速度センサの出力 |
| | f _{i2} (t)のFFTの結果 | 信号f _{02x} (t)のFFTの | 信号f _{02y} (t) のFFTの |
| | | 結果 | 結果 |
| $f_{\min}(\omega_{\min})$ | $Z_{i,\min}$ | $Z_{o, min, x}$ | $Z_{ m o,min,y}$ |
| 0 | 0 | 0 | |
| ω_1 | Z _{1, 1, 2} | Z _{o, 1, 2, x} | Z _{o, 1, 2, y} |
| 0 | 0 | 0 | |
| f _{max} (ω _{max}) | $Z_{i,max}$ | $Z_{o, \max, x}$ | Z _{o,max, y} |

この表の結果を用いると、連立一次方程式(数式70)の係数の一部は以下のように求められる。

(数式72)

$$\begin{split} &C_{3,1} = a_{ix2} \quad C_{3,2} = a_{iy2} \quad C_{3,3} = a_{iz2} \quad C_{3,4} = 0 \quad C_{3,5} = 0 \quad C_{3,6} = 0 \\ &C_{4,1} = 0 \quad C_{4,2} = 0 \quad C_{4,3} = 0 \quad C_{4,4} = a_{ix2} \quad C_{4,5} = a_{iy2} \quad C_{4,6} = a_{iz2} \\ &d_3 = \frac{Z_{o,1,2,z}}{Z_{i,1,2}} d_4 = \frac{Z_{o,1,2,y}}{Z_{i,1,2}} \end{split}$$

手順3

5

 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ 方向にパルス加振する。そのときに得られた加速度計のX軸出力信号、Y軸出力信号を時間の関数として、 $f_{03x}(t)$, $f_{03y}(t)$ とする。入力信号ベクトルを、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ $f_{i3}(t)$ とする。パルス的な関数は、 $f_{i3}(t)$ である。ここで、 $f_{i3}(t)$, $f_{03x}(t)$, $f_{03y}(t)$ をFFT にかける。その結果、以下の表のようなデータが得られる。

(表13)

| 周波数 | パルス加速度入力信号 | 加速度センサの出力 | 加速度センサの出力 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | f _{i3} (t)のFFTの結果 | 信号f _{03x} (t)のFFTの | 信号fosy(t)のFFTの |
| | | 結果 | 結果 |
| $f_{ m min}(\omega_{ m min})$ | $Z_{i,min}$ | $Z_{o, min, x}$ | $Z_{ m o,min,y}$ |
| 0 | 0 | | |
| ω_1 | Z _{i, 1, 3} | Z _{o, 1, 3, x} | Z _{о, 1, 3, у} |
| | . 0 | | |
| $f_{max}(\omega_{max})$ | $Z_{i,max}$ | $Z_{o, \max, x}$ | $Z_{ m o,max,\ y}$ |

この表の結果を用いると、連立一次方程式(数式70)の係数の一部は以下のように求められる。 (数式73)

$$C_{5,1} = a_{ix3} \quad C_{5,2} = a_{iy3} \quad C_{5,3} = a_{iz3} \quad C_{5,4} = 0 \quad C_{5,5} = 0 \quad C_{5,6} = 0$$

$$C_{6,1} = 0 \quad C_{6,2} = 0 \quad C_{6,3} = 0 \quad C_{6,4} = a_{ix3} \quad C_{6,5} = a_{iy3} \quad C_{6,6} = a_{iz3}$$

$$d_5 = \frac{Z_{0,1,3,x}}{Z_{i,1,3}} \quad d_6 = \frac{Z_{0,1,3,y}}{Z_{i,1,3}}$$

5 手順4

.0

これで上記連立一次方程式 (数式 70) の係数行列が決まり、右辺のベクトルも決まった。 3 方向のベクトルは一次独立に選ぶので、かならず上記の連立一次方程式は解ける。 あとは、加振の振動数を別の値に設定して表の中の別の振動数を選択して、同様の計算を行えば、別の周波数におけるマトリックス感度を求めることが可能になる。すなわち、必要な振動数帯域 $[f_{min} \quad f_{max}]$ で周波数を走査し、各々の振動数で方程式をたてて解けば、マトリックス感度がおのおのの振動数で求まる。

三軸加速度センサの場合

二軸加速度センサの感度軸をX軸、Y軸、Z軸とする。出力信号のラプラス変換を、 $(a_{ox}(\omega),\ a_{oy}(\omega),\ a_{oy}(\omega))$ とする。 ω は、角振動数である。これに対して、入力加速度の

WO 2004/097433

ラプラス変換を、 $(a_{ix}(\omega), a_{iy}(\omega), a_{iz}(\omega))$ とする。このとき、マトリックス感度は、以下に示す 3×3 のマトリックスで表され、出力信号ベクトルと入力ベクトル信号との関係は、数式 74 で表される。

(数式74)

5

$$\begin{pmatrix}
a_{ox}(\omega) \\
a_{oy}(\omega) \\
a_{oz}(\omega)
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\
S_{y,z} & S_{y,y} & S_{y,z} \\
S_{z,x} & S_{z,y} & S_{z,z}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
a_{ix}(\omega) \\
a_{iy}(\omega) \\
a_{iz}(\omega)
\end{pmatrix}$$

さて、この感度マトリックスの全ての成分を求めることが、この発明で主張するところの校正である。 $S_{x,y}$, $S_{x,y}$, $S_{x,y}$, $S_{y,y}$, $S_{y,y}$, $S_{y,y}$, $S_{z,y}$, $S_{z,y}$, $S_{z,z}$ は、以下の連立一次方程式から求められる。但し、この連立一次方程式の係数マトリックスと右辺の係数ベクトルの導き方は、正弦波で加振する場合、ランダム波形で加振する場合、パルス波形で加振する場合で、多少異なる。以下にその手順を示す。

(数式75)

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & C_{1,4} & C_{1,5} & C_{1,6} & C_{1,7} & C_{1,8} & C_{1,9} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & C_{2,4} & C_{2,5} & C_{2,6} & C_{2,7} & C_{2,8} & C_{2,9} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & C_{3,4} & C_{3,5} & C_{3,6} & C_{3,7} & C_{3,8} & C_{3,9} \\ C_{4,1} & C_{4,2} & C_{4,3} & C_{4,4} & C_{4,5} & C_{4,6} & C_{4,7} & C_{4,8} & C_{4,9} \\ C_{5,1} & C_{5,2} & C_{5,3} & C_{5,4} & C_{5,5} & C_{5,6} & C_{5,7} & C_{5,8} & C_{5,9} \\ C_{6,1} & C_{6,2} & C_{6,3} & C_{6,4} & C_{6,5} & C_{6,6} & C_{6,7} & C_{6,8} & C_{6,9} \\ C_{7,1} & C_{7,2} & C_{7,3} & C_{7,4} & C_{7,5} & C_{7,6} & C_{7,7} & C_{7,8} & C_{7,9} \\ C_{8,1} & C_{8,2} & C_{8,3} & C_{8,4} & C_{8,5} & C_{8,6} & C_{8,7} & C_{8,8} & C_{8,9} \\ C_{9,1} & C_{9,2} & C_{9,3} & C_{9,4} & C_{9,5} & C_{9,6} & C_{9,7} & C_{9,8} & C_{9,9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{x,x} \\ S_{x,y} \\ S_{y,x} \\ S_{y,x} \\ S_{y,x} \\ S_{z,x} \\ S_{z,y} \\ S_{z,z} \end{pmatrix}$$

正弦波波形、ランダム波形、パルス波形で加振する場合、上記の連立一次方程式の係数 C_{ii} (i, j=1, 1・・・9, 9)、 d_i (i=1・・・9) は、以下の手順で定められる。

1)正弦波で加振する場合

正弦波で加振する場合、理論上は入力加速度ベクトル $(a_{ix}, a_{iy}, a_{iz}) \exp(j\omega t)$ と出力加速度ベクトル $(a_{ox}, a_{oy}, a_{oz},) \exp(j\omega t)$ の関係は以下のようになる。

(数式76)

$$\begin{pmatrix}
a_{ox} \exp(j\omega t) \\
a_{oy} \exp(j\omega t) \\
a_{oz} \exp(j\omega t)
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\
S_{y,x} & S_{y,y} & S_{y,z} \\
S_{z,x} & S_{z,y} & S_{z,z}
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
a_{ix} \exp(j\omega t) \\
a_{iy} \exp(j\omega t) \\
a_{iz} \exp(j\omega t)
\end{pmatrix}$$

手順1

5

10

理論上は、ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iy1})$ に加振する。入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{ix1}, a_{iy1}, a_{iz1})$ exp $(j\omega t)$ と表される。 その時の

加速度センサのX軸出力信号、Y軸出力信号、Z軸出力信号は各々、 $a_{ox1}(\omega) \exp(j\omega t)$, $a_{oy1}(\omega) \exp(j\omega t)$, $a_{ox1}(\omega) \exp(j\omega t)$ と表される。

実際の加振はバースト信号なので、加振ベクトルの信号 $(a_{ixl}, a_{iyl}, a_{izl})$ exp $(j \omega t)$ もバースト信号であるから、 3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。言い方を変えるならば、実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ixl}, a_{iyl}, a_{izl})$ $B_1(t)$ なるベクトルの関数で表されるとすると、 $B_1(t)$ がバースト信号を意味する。このバースト部分をFFT にかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{ixl} であるとする。

同様に、この時の加速度センサの出力信号 $(B_{ox1}(t), B_{oy1}(t), B_{oz1}(t))$ もバースト信号なので、FFT にかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1 成分は複素数であり、それを、 Z_{isi} で割り算した結果が、 $(a_{ox1}(\omega_1), a_{oy1}(\omega_1), a_{oz1}(\omega_1))$ である。

従って、周波数成分1については、以下の式が成立する。

(数式77)

$$\begin{pmatrix} S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\ S_{y,x} & S_{y,y} & S_{y,z} \\ S_{z,x} & S_{z,y} & S_{z,z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix1} \\ a_{iy1} \\ a_{iz1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{ox1}(\omega_1) \\ a_{oy1}(\omega_1) \\ a_{oz1}(\omega_1) \end{pmatrix}$$

15

5

10

この式を、 $(S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z}, S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z}, S_{z,x}, S_{z,y}, S_{z,z})$ に関する方程式としてまとめて、(3.2) の係数を導くとすると、以下の式が成立する。

(数式78)

$$C_{1,1} = a_{ix1} \quad C_{1,2} = a_{iy1} \quad C_{1,3} = a_{iz1} \quad C_{1,4} = 0 \quad C_{1,5} = 0 \quad C_{1,6} = 0 \quad C_{1,7} = 0 \quad C_{1,8} = 0 \quad C_{1,9} = 0$$

$$C_{2,1} = 0 \quad C_{2,2} = 0 \quad C_{2,3} = 0 \quad C_{2,4} = a_{ix1} \quad C_{2,5} = a_{iy1} \quad C_{2,6} = a_{iz1} \quad C_{2,7} = 0 \quad C_{2,8} = 0 \quad C_{2,9} = 0$$

$$C_{2,1} = 0 \quad C_{2,2} = 0 \quad C_{2,3} = 0 \quad C_{2,4} = 0 \quad C_{2,5} = 0 \quad C_{2,6} = 0 \quad C_{2,7} = a_{ix1} \quad C_{2,8} = a_{iy1} \quad C_{2,9} = a_{iz1}$$

$$d_1 = a_{ox1}(\omega_1) \quad d_2 = a_{oy1}(\omega_1) \quad d_3 = a_{oz1}(\omega_1)$$

手順2

5

15

20

理論上は、ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ に加振する。 10 入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ exp $(j\omega t)$ と表される。その時の加速度 センサの X 軸出力信号、Y 軸出力信号、Z 軸出力信号は各々、 $a_{ox2}(\omega)$ exp $(j\omega t)$ は (ω) exp (ω)

実際の加振はバースト信号なので、加振ベクトルの信号 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ exp $(j \omega t)$ もバースト信号であるから、 3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると考えるべきである。言い方を変えるならば、実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ix2}, a_{iy2}, a_{iz2})$ B_2 (t) なるベクトルの関数で表されるとすると、 B_2 (t) がバースト信号を意味する。このバースト部分をFFT にかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{is2} であるとする。

同様に、この時の加速度センサの出力信号 $(B_{ox1}(t), B_{oy1}(t), B_{oz1}(t))$ もバースト信号なので、FFT にかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1 成分は複素数であり、それを、 Z_{1s2} で割り算した結果が、 $(a_{ox2}(\omega_1), a_{oy2}(\omega_1), a_{oy2}(\omega_1))$ である。

従って、周波数成分1については、以下の式が成立する。

(数式79)

$$\begin{pmatrix}
S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\
S_{y,x} & S_{y,y} & S_{y,z} \\
S_{z,x} & S_{z,y} & S_{z,z}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
a_{ix2} \\
a_{iy2} \\
a_{iz2}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
a_{ox2}(\omega_1) \\
a_{oy2}(\omega_1) \\
a_{oz2}(\omega_1)
\end{pmatrix}$$

5 この式を、 $(S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z}, S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,z}, S_{x,y}, S_{x,y}, S_{x,z})$ に関する方程式としてまとめて、数式 75の係数を導くとすると、以下の式が成立する。

(数式80)

$$C_{4,1} = a_{ix2} \quad C_{4,2} = a_{iy2} \quad C_{4,3} = a_{iz2} \quad C_{4,4} = 0 \quad C_{4,5} = 0 \quad C_{4,6} = 0 \quad C_{4,7} = 0 \quad C_{4,8} = 0 \quad C_{4,9} = 0$$

$$C_{5,1} = 0 \quad C_{5,2} = 0 \quad C_{5,3} = 0 \quad C_{5,4} = a_{ix2} \quad C_{5,5} = a_{iy2} \quad C_{5,6} = a_{iz2} \quad C_{5,7} = 0 \quad C_{5,8} = 0 \quad C_{5,9} = 0$$

$$C_{6,1} = 0 \quad C_{6,2} = 0 \quad C_{6,3} = 0 \quad C_{6,4} = 0 \quad C_{6,5} = 0 \quad C_{6,6} = 0 \quad C_{6,7} = a_{ix2} \quad C_{6,8} = a_{iy2} \quad C_{6,9} = a_{iz2}$$

$$d_4 = a_{ox2}(\omega_1) \quad d_5 = a_{oy2}(\omega_1) \quad d_6 = a_{oz2}(\omega_1)$$

手順3

理論上は、ある周波数 $f_1(\omega_1=2\pi f_1)$ でまずベクトルの方向 $(a_{1x2}, a_{1y2}, a_{1z2})$ に加振する。 15 入力加速度ベクトル信号としては、 $(a_{1x3}, a_{1y3}, a_{1z3})$ exp $(j\omega t)$ と表される。その時の加速度 センサの X 軸出力信号、 Y 軸出力信号、 Z 軸出力信号は各々、 x z $a_{0x3}(\omega)$ exp $(j\omega t)$, $a_{0y3}(\omega)$ exp $(j\omega t)$, $a_{0y3}(\omega)$ exp $(j\omega t)$ と表される。

実際の加振はバースト信号なので、加振ベクトルの信号 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iy3})$ exp $(j \omega t)$ もバースト信号であるから、 3 成分ともにFFT にかけて、 f_1 成分を取り出した結果であると 考えるべきである。言い方を変えるならば、実際の加振信号が時間軸では、 $(a_{ix3}, a_{iy3}, a_{iy3}, a_{iz3})$ $B_3(t)$ なるベクトルの関数で表されるとすると、 $B_3(t)$ がバースト信号を意味する。 こ

のバースト部分をFFTにかけて f_1 成分を取り出した結果が、複素数で Z_{iet} であるとする。

同様に、この時の加速度センサの出力信号 $(B_{ox3}(t), B_{oy3}(t), B_{oz3}(t))$ もバースト信号なので、FFT にかけて f_1 成分を取り出す。この時に得られる f_1 成分は複素数であり、それを、 Z_{is2} で割り算した結果が、 $(a_{ox3}(\omega_1), a_{oy3}(\omega_1), a_{oz3}(\omega_1))$ である。従って、周波数成分 1 については、以下の式が成立する。

(数式81)

5

$$\begin{pmatrix} S_{x,x} & S_{x,y} & S_{x,z} \\ S_{y,x} & S_{y,y} & S_{y,z} \\ S_{z,x} & S_{z,y} & S_{z,z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{ix3} \\ a_{iy3} \\ a_{iz3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{ox3}(\omega_1) \\ a_{oy3}(\omega_1) \\ a_{oz3}(\omega_1) \end{pmatrix}$$

10 この式を、 $(S_{x,x}, S_{x,y}, S_{x,z}, S_{y,x}, S_{y,y}, S_{y,y}, S_{x,z}, S_{z,y}, S_{z,z})$ に関する方程式としてまとめて、(3.2)の係数を導くとすると、以下の式が成立する。

(数式82)

$$C_{7,1} = a_{ix3} \quad C_{7,2} = a_{iy3} \quad C_{7,3} = a_{iz3} \quad C_{7,4} = 0 \quad C_{7,5} = 0 \quad C_{7,6} = 0 \quad C_{7,7} = 0 \quad C_{7,8} = 0 \quad C_{7,9} = 0$$

$$C_{8,1} = 0 \quad C_{8,2} = 0 \quad C_{8,3} = 0 \quad C_{8,4} = a_{ix3} \quad C_{8,5} = a_{iy3} \quad C_{8,6} = a_{iz3} \quad C_{8,7} = 0 \quad C_{8,8} = 0 \quad C_{8,9} = 0$$

$$C_{9,1} = 0 \quad C_{9,2} = 0 \quad C_{9,3} = 0 \quad C_{9,4} = 0 \quad C_{9,5} = 0 \quad C_{9,6} = 0 \quad C_{9,7} = a_{ix3} \quad C_{9,8} = a_{iy3} \quad C_{9,9} = a_{iz3}$$

$$d_7 = a_{ox3}(\omega_1) \quad d_8 = a_{oy3}(\omega_1) \quad d_9 = a_{oz3}(\omega_1)$$

手順4

これで上記連立一次方程式の係数行列が決まり、右辺のベクトルも決まった。3方向 20 のベクトルは一次独立に選ぶので、かならず上記の連立一次方程式は解ける。あとは、加振の周波数を別の値に設定して、同様の計算を行えば、別の周波数におけるマトリックス 感度を求めることが可能になる。すなわち、必要な周波数帯域で周波数を走査する。

4軸から6軸加速度センサの場合には、説明を簡潔にするために、下記の一般論で説明する。

[一般論]

運動発生機である振動源の自由度をN、慣性センサの軸の数をMとする。この時、以 5 下の条件が成立しなければならない。

 $N \leq 6$ 、 $M \leq 6$ (但し同時に1にはならない)

座標軸を、 X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 とし、常にこの順番に記述することにする。また、運動発生機のN個の自由度のパラメータを、j で表すことにする。さらに、慣性センサの軸の数をMとし、パラメータとしては i で表すことにする。この時、以下の式が成立する。

$1 \le j \le N, 1 \le i \le M$

この時、ある角周波数(ω = $2\pi f$)における慣性センサの動的感度マトリックは、 $M\times$ Nのマトリックス(M行N列)で表される。つまり、運動発生機の自由度がNであって、慣性センサの軸数がMであるとすると、 $M\times$ N次のマトリックスを、感度として決定することが可能になる。そのときの感度マトリックスは、以下のように表される。

15 (数式83)

$$\begin{pmatrix}
S_{1,1}(\omega) & \cdots & \cdots & \cdots & S_{1,N}(\omega) \\
\vdots & & & & \vdots \\
\vdots & & & & \vdots \\
S_{M-1,1}(\omega) & \cdots & \cdots & \cdots & S_{M-1,N-1}(\omega) \\
S_{M,1}(\omega) & \cdots & \cdots & \cdots & S_{M,N}(\omega)
\end{pmatrix}$$

感度マトリックスの全ての成分を決定するための連立一次方程式は、MN行MN列のマトリックスを係数行列とし、MN個の成分を持つ定数ベクトルを定数項とする以下の連

立一次方程式で与えられる。

(数式84)

5

連立一次方程式(数式84)の係数行列式、定数項ベクトルを決定するための手続きは、 正弦波バースト波形で加振する場合、ランダム振動で加振する場合、パルス波形で加振す る場合によって多少異なるので、以下に段階を追って手続きを述べる

[正弦波バースト信号で加振する場合]

10

運動発生機が発生できるベクトル空間は、N次元であるので、N個の一次独立なベクトルを選択できる。そこで、加振ベクトル、そのときのバースト信号、出力信号などが、以下の表のようにかけるとする。

(表14)

| 加 ベ ク ル N 個 | 加振ベクトル | パトをク分たω つ信スト析時成 の分 | 慣性センサの出力信号 | 出力信号をスペクトル分析した時の 角周波数 ω ₁ 成分 |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| 1 番目 | $(a_{i,x1,1}, a_{i,x2,1}, \cdots a_{i,xN,1})B_1(t)$ | Z _{i,bs,1} | $(a_{0,x1,1}(t),a_{0,x2,1}(t),\cdots a_{0,xM,1}(t))$ | $Z_{o,bs,x1,1,1}, \dots, Z_{o,bs,xM,1,1}$ |
| 2 番目 | $(a_{i, x_1, 2}, a_{i, x_2, 2}, a_{i, x_2, 2}, a_{i, x_2, 2}, a_{i, x_2, 2})$ | Z _i , _{bs, 2} | $(a_{0,x1,2}(t),a_{0,x2,2}(t),\cdots a_{0,xM,2}(t))$ | $Z_{o,bs,x1,2,1},$, $Z_{o,bs,xM,2,1}$ |
| 3 番目 | $(a_{i, x_1, 3}, a_{i, x_2, 3}, a_{i, x_2, 3})$ $B_3(t)$ | Z _{i,bs,3} | $(a_{0,x1,3}(t),a_{0,x2,3}(t),\cdots a_{0,xM,3}(t))$ | $Z_{o,bs,x1,3,1},$, $Z_{o,bs,xM,3,1}$ |
| : | | : | : | : |
| N 番目 | $(a_{i,x1,N}, a_{i,x2,N}, \cdots a_{i,xN,N})B_N(t)$ | Z _{i,bs,N} | $(a_{0,x1,N}(t),a_{0,x2,N}(t),\cdots a_{0,xM,N}(t))$ | Z _{0,bs,x1,N,1} ,,Z _{0,bs,xM,N,1} |

この表から、以下のようにして、(数式84)の連立一次方程式の係数を決定する。

手順1(1番目の加振ベクトルに対応)

5 (数式85)

$$C_{1,1} = a_{i,x1,1}$$
 $C_{1,2} = a_{i,x2,1} \cdots C_{1,N} = a_{i,xN,1}$ $C_{1,N+1} = 0 \cdots C_{1,NM} = 0$

$$C_{2,1} = C_{2,2} = \cdots = C_{2,N} = 0 \quad C_{2,N+1} = a_{i,x1,1} \quad C_{2,N+2} = a_{i,x2,1} \cdots C_{2,2N} = a_{i,xN,1} \quad C_{2,2N+1} = \cdots = C_{2,MN} = 0$$

•

$$C_{M,1} = \cdots = C_{M,(M-1)N} = 0 \quad C_{M,(M-1)N+1} = a_{i,x1,1} \quad C_{M,(M-1)N+2} = a_{i,x2,1} \cdots C_{M,MN} = a_{i,xN,1}$$

$$d_1 = Z_{o,bs,x1,1,1}/Z_{i,bs,1} \quad d_2 = Z_{o,bs,x2,1,1}/Z_{i,bs,1} \cdots d_M = Z_{o,bs,xM,1,1}/Z_{i,bs,1}$$

手順2(2番目の加振ベクトルに対応)

15

10

(数式86)

$$C_{M+1,1} = a_{i,x1,2} \quad C_{M+1,2} = a_{i,x2,2} \cdots C_{M+1,N} = a_{i,xN,2} \quad C_{M+1,N+1} = 0 \cdots C_{M+1,NM} = 0$$

$$C_{M+2,1} = C_{M+2,2} = \cdots = C_{M+2,N} = 0 \quad C_{M+2,N+1} = a_{i,x1,2} \quad C_{M+2,N+2} = a_{i,x2,2} \cdots C_{M+2,2N} = a_{i,xN,2} \quad C_{M+2,2N+1} = \cdots = C_{M+2,MN} = 0$$

5

.

$$C_{2M,1} = \cdots = C_{2M,(M-1)N} = 0 \quad C_{2M,(M-1)N+1} = a_{i,x1,2} \quad C_{2M,(M-1)N+2} = a_{i,x2,2} \cdots C_{2M,MN} = a_{i,xN,2}$$

$$d_{M+1} = Z_{o,bs,x1,2,1}/Z_{i,bs,2} \quad d_{M+2} = Z_{o,bs,x2,2,1}/Z_{i,bs,2} \cdots d_{2M} = Z_{o,bs,xM,2,1}/Z_{i,bs,2}$$

10

手順3 (3番目の加振ベクトルに対応)

(数式87)

$$\begin{split} C_{2M+1,1} &= a_{i,x1,3} \quad C_{2M+1,2} = a_{i,x2,3} \cdots C_{2M+1,N} = a_{i,xN,3} \quad C_{2M+1,N+1} = 0 \quad \cdots \quad C_{2M+1,NM} = 0 \\ C_{2M+2,1} &= C_{2M+2,2} = \cdots = C_{2M+2,N} = 0 \quad C_{2M+2,N+1} = a_{i,x1,3} \quad C_{2M+2,N+2} = a_{i,x2,3} \cdots C_{2M+2,2N} = a_{i,xN,3} \\ C_{2M+2,2N+1} &= \cdots = C_{2M+2,MN} = 0 \end{split}$$

15

 $C_{3M,1} = \cdots = C_{3M,(M-1)N} = 0 \quad C_{3M,(M-1)N+1} = a_{i,x1,3} \quad C_{3M,(M-1)N+2} = a_{i,x2,3} \cdots C_{3M,MN} = a_{i,xN,3}$

$$d_{2M+1} = Z_{o,bs,x1,3,1}/Z_{i,bs,3} \quad d_{2M+2} = Z_{o,bs,x2,3,1}/Z_{i,bs,3} \cdots d_{3M} = Z_{o,bs,xM,3,1}/Z_{i,bs,3}$$

20

•

25 手順N (N番目の加振ベクトルに対応)

(数式88)

$$\begin{split} &C_{(N-1)M+1,1} = a_{i,x1,N} \quad C_{(N-1)M+1,2} = a_{i,x2,N} \cdots C_{(N-1)M+1,N} = a_{i,xN,N} \\ &C_{(N-1)M+1,N+1} = 0 \cdots C_{(N-1)M+1,NM} = 0 \\ &C_{(N-1)M+2,1} = C_{(N-1)M+2,2} = \cdots = C_{(N-1)M+2,N} = 0 \\ &C_{(N-1)M+2,N+1} = a_{i,x1,N} \quad C_{(N-1)M+2,N+2} = a_{i,x2,N} \cdots C_{(N-1)M+2,2N} = a_{i,xN,N} \\ &C_{(N-1)M+2,2N+1} = \cdots = C_{(N-1)M+2,MN} = 0 \end{split}$$

5

$$C_{NM,1} = \cdots = C_{NM,(M-1)N} = 0$$

$$C_{NM,(M-1)N+1} = a_{i,x1,N} \quad C_{NM,(M-1)N+2} = a_{i,x2,N} \cdots C_{NM,MN} = a_{i,xN,N}$$

$$d_{(N-1)M+1} = Z_{o,bs,x1,N,1}/Z_{i,bs,N} \quad d_2 = Z_{o,bs,x2,N,1}/Z_{i,bs,N} \cdots d_{NM} = Z_{o,bs,xM,N,1}/Z_{i,bs,N}$$

10

15

20

手順N+1

以上の手続きで、方程式(数式84)の係数行列と定数項は全部決定されたし、係数行列の行列式は加振ベクトルが線形独立であればゼロにはならないことが証明できるので、必ず解けるから、マトリックス感度のすべての係数は、一意に全部求まる。あとは振動数を必要に応じて走査するだけである。

[ランダム信号で加振する場合]

運動発生機が発生できるベクトル空間は、N次元であるので、N個の一次独立なベクトルを選択できる。そこで、加振ベクトル、そのときのランダム信号をスペクトル解析した結果、出力信号などが、以下の表のようにかけるとする。つまり、ランダムな加振をするといっても、方向までもランダムに振動させるのではないことに注意する必要がある。ランダムなのは周波数成分なのであって、N個の一次独立な方向というのは、固定されていることに注意が必要である。このときに、以下のような表が得られる。

(表15)

5

| 加 | 振 | 加振ベクトル | | ランダ | 慣性センサの出力信号 | 出力信号をスペク |
|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| ベク | ı. | | | ム加振 | | トル分析した時の |
| ル | ト | | | 信号を | | 角周波数 |
| N/ | | | | スペク | | ω ₁ 成分 |
| 111 | 印 | | | トル分 | | |
| | | | | 析した | | |
| | | | | 時の | | |
| — | 邓 | (- | | ω ₁ 成分 | | |
| | 番 | $(a_{i,x1,1}, \dots, B_{\epsilon}(t))$ | $a_{i,x2,1},$ | $Z_{i,bs,1}$ | $(a_{0,x1,1}(t),a_{0,x2,1}(t),\cdots a_{0,xM,1}(t))$ | $Z_{0,bs,x1,1,1},$ |
| 且 | 51% | $\cdots a_{i,xN,1})B_1(t)$ | | <u> </u> | | ···,Z _{o,bs,xM,1,1} |
| 2 目 | 番 | $(a_{1, x_1, 2},$ | a _{i, x2, 2} , | Z _i , bs, 2 | $(a_{0,x1,2}(t), a_{0,x2,2}(t), \cdots a_{0,xM,2}(t))$ | $Z_{0,bs,x1,2,1},$ |
| H | | | | | | $\cdots, Z_{o,bs,xM,2,1}$ |
| | | $\square\square\square a_{i, xN, 2}) B_2 (t)$ | | | | |
| 3 | 番 | (a _{i, xl, 3} , | a _{i, x2, 3} , | $Z_{i,bs,3}$ | $(a_{0,x1,3}(t),a_{0,x2,3}(t),\cdots a_{0,xM,3}(t))$ | $Z_{o,bs,x1,3,1},$ |
| 目 | | ···· 1, X 1, 3) | ₩1, xz, 3, | | | $\cdots, Z_{o,bs,xM,3,1}$ |
| | | $\square\square\square a_{i, xN, 3}) B_3 (t)$ | | | | |
| | | • | | : | : | : |
| | : <u> </u> | : | | : | : | |
| N | 番 | $(a_{i,x1,N},$ | $a_{i,x2,N}$, | $Z_{i,bs,N}$ | $(a_{0,x1,N}(t),a_{0,x2,N}(t),\cdots a_{0,xM,N}(t))$ | $Z_{o,bs,x1,N,1}$, |
| 且 | | $\cdots a_{i,xN,N})B_N(t)$ | | | | \cdots , $Z_{o,bs,xM,N,1}$ |

次に、正弦波の時と同様の手続きを行えば、連立一次方程式 (数式 84) の係数行列、定数項ベクトルは定まるので、 ω_1 成分に関するマトリックス感度の全ての成分を決めることができる。ランダム信号をスペクトル分析した時の分解能が、 $\Delta \omega$ であれば、 $\omega_1 \pm \Delta \omega$ ×整数の角振動数を選んで、同様の手続きを踏めば、必要な角振動数でのマトリックス感度の成分全てを求めることが可能である。その理由は、どの角振動数においても、加振ベクトルが線形独立で、連立一次方程式 (数式 84) の係数行列式はゼロではないからである。

[パルス波形信号で加振する場合]

運動発生機が発生できるベクトル空間は、N次元であるので、N個の一次独立なベクトルを選択できる。そこで、加振ベクトルであるそのときのパルス信号をスペクトル解析した結果、出力信号などが、以下の表のように書けるとする。このときに、以下のような表が得られる。

(表16)

5

10

| 加 ベ ク ル N | 振ト | 加振ベクトル | | パ加号ペルしの ω ス信スト析時 分 | 慣性センサの出力信号 | 出力信号をスペクトル分析した時の 角周波数 ω ₁ 成分 |
|-----------------------|----|--|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 目 | 番 | $(a_{i,x1,1}, \dots a_{i,xN,1})B_1(t)$ | $a_{i,x2,1},$ | $Z_{i,bs,1}$ | $(a_{0,x1,1}(t),a_{0,x2,1}(t),\cdots a_{0,xM,1}(t))$ | $Z_{o,bs,x1,1,1},$, $Z_{o,bs,xM,1,1}$ |
| 2 目 | 番 | $(a_{i, xl, 2}, \dots, a_{i, xN, 2})$ $B_2(t)$ | a _{i, x2, 2} , | Z _i , _{bs, 2} | $(a_{0,x1,2}(t),a_{0,x2,2}(t),\cdots a_{0,xM,2}(t))$ | Z _{0,bs,x1,2,1} ,, Z _{0,bs,xM,2,1} |
| 3 目 | 番 | $(a_{1, x1, 3}, \dots, a_{1, xN, 3}) B_3 (t)$ | a _{i, x2, 3} , | $Z_{i,bs,3}$ | $(a_{0,x1,3}(t),a_{0,x2,3}(t),\cdots a_{0,xM,3}(t))$ | Z _{0,bs,x1,3,1} ,, Z _{0,bs,xM,3,1} |
| | | : | | : | : | : |
| N 目 | 番 | $(a_{i,x1,N}, \cdots a_{i,xN,N})B_N(t)$ | <i>a</i> _{i,x2,N} , | Z _{i,bs,N} | : $(a_{0,x1,N}(t), a_{0,x2,N}(t), \cdots a_{0,xM,N}(t))$ | : Z _{0,bs,x1,N,1} , ,Z _{0,bs,xM,N,1} |

次に、正弦波の時と同様の手続きを行えば、連立一次方程式 (数式 8 4) の係数行列、定数項ベクトルは定まるので、 ω_1 成分に関するマトリックス感度の全ての成分を決めることができる。パルス信号をスペクトル分析した時の分解能が、 $\Delta \omega$ であれば、 $\omega_1 \pm \Delta \omega \times$ 整数の角振動数を選んで、同様の手続きを踏めば、必要な角振動数でのマトリックス感度の成分全てを求めることが可能である。その理由は、どの角振動数においても、加振ベクトルが線形独立で、連立一次方程式 (数式 8 4) の係数行列式はゼロではないからである。

本発明の第1の特徴によれば、複数の方向に沿って設けられたレーザ干渉計が、慣性 センサに入力する多次元の運動を入力信号として捉えることができ、この慣性センサから の出力信号と比較することにより、この慣性センサの感度がマトリックス形式で定義でき る。これによって、この慣性センサが校正されたことになる。従来の校正技術では、加速

度計は加速度振幅でしか校正されていなかったが、本発明による技術によって、加速度計 はベクトルとしての加速度で校正できることになり、加速度計で加速度を計測することが できる。

また、本発明の第2の特徴により、周期的な入力加速度波形のもとで感度がマトリッ5 クス形式で計測され、この枠組みで校正を行うことができる。

また、本発明の第3の特徴により、パルス関数的な入力加速度波形のもとで感度がマトリックス形式で計測され、この枠組みで校正を行うことができる。

また、本発明の第4の特徴により、パルス関数的な振動条件のもとで周波数に依存した感度がマトリックス形式で計測され、この枠組みで校正を行うことができる。

10 また、本発明の第5の特徴により、ランダムな入力加速度波形のもとで感度がマトリックス形式で計測され、この枠組みで校正を行うことができる。

また、本発明の第6の特徴により、ランダムな振動条件のもとで周波数に依存した感 度がマトリックス形式で計測され、この枠組みで校正を行うことができる。

また、本発明の第7の特徴により、運動発生機を監視しながら、レーザ干渉計を用い 15 て計測を遂行することができる。

また、本発明の第8の特徴により、上記の監視を高精度に行うことができる。

また、本発明の第9の特徴により、誤差の評価を行うことができる。

また、本発明の第10の特徴により、レーザ干渉計が容易に使えない場合には、これ を他の高精度のもので代替するが、その測定精度についての後退を軽微に留めることがで 20 きる。

また、本発明の第11の特徴により、重力加速度の影響を測定値から除外できるようになる。

また、本発明の第12の特徴により、容易に横感度を定義し、観測できるようになる。 従来、基準加速度センサとして広く用いられている圧電型一軸加速度センサでは横感度が 25 与えられていないが、横感度が与えられることになる。

また、本発明の第13の特徴により、縦ゆれと横揺れがある地震の計測に用いられる 地震計のように、三次元で計測できなければ意味のない応用分野で用いられる加速度計の 計測の信頼度が向上する。

また、本発明の第14の特徴により、防振台への外乱振動検出が正確になり、防振効 5 果が改善される。例えば、半導体関連の防振装置に応用することによって、半導体微細化 の促進に貢献することができる。並進運動加速度検出機能、回転角速度検出機能、回転角加速度検出機能を同時に持つ多自由度の慣性センサ(特に半導体製)の性能評価が可能に なることによって、結果として、半導体装置などの製造精度が改善され製品の性能が向上する。

10 また、本発明の第15の特徴により、自動車のサスペンション制御あるいは自動車乗 員保護用エアバッグの制御等に用いられる多軸加速度センサの利用技術が向上する。

また、本発明の第16の特徴により、ロボットの運動制御の精度が向上する。人間型ロボットのように三次元空間内で状況に応じて拘束なしに、かつフィードバックをかけて制御しながら運動を発生させる機構では、ベクトル加速度で校正された慣性センサを用い15ることによって、現状のものよりもさらに木目の細かい運動を発生することが可能になる。

また、本発明の第17の特徴により、自動車乗員の衝突安全のために車両内に設置される加速度センサのように、ベクトルとしての加速度を計測できないと意味のない応用において、利用が広まり車両の安全性が高まる。

また、本発明の第18の特徴により、1軸のみの出力を備える加速度計測装置、角速 20 度計測装置あるいは角加速度計測装置でも、他の軸に対する感度がわかるようになる。

また、本発明の第19の特徴により、運動発生機のもつ運動自由度よりも大きい自由 度での校正を行いたい場合や取り扱える軸の数が校正に用いたい軸の数よりも小さい場合 でも、慣性センサの動的マトリックス感度計測を行うことができるようになる。

また、本発明のその他の特徴により、スカーリング誤差 (sculling error) と呼ばれ 25 る従来は計測が困難であった加速度センサの回転による誤差を計測することが可能にな

る。ここで、スカーリング誤差とは、ある軸に沿った直線振動加速度と、その軸に直交する軸まわりで直線振動加速度と同じ周波数を持つ角加速度が同時に加わった時に発生する見かけの加速度(整流加速度)による誤差である。その加速度の大きさは、これら入力の.振幅と位相に依存し、両軸に垂直な軸に現れる。

5

産業上の利用可能性

本発明は以上の構成であるから、本発明の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置およびその計測方法を用いることによって、慣性センサの多次元感度特性を正確に把握10 できるようになり、使用目的に適合する慣性センサかどうか判定することができ、さらに、使用目的に合った慣性センサの設計をおこなうための正確なデータを提供することができる。また、感度特性を正確に把握されたこれらの慣性センサを用いてさらに複雑な複合慣性センサを設計、構成することができるようになる。

請求の範囲

1. 並進運動あるいは回転運動を引き起こす運動発生機と、

前記の運動発生機に少なくとも一時的に固定された被校正装置である加速度計測装

5 置、

角速度計測装置あるいは角加速度計測装置と、

前記の被校正装置からの出力を取り出す出力手段と、

単数あるいは複数の光反射体と、

前記の単数あるいは複数の光反射体に複数の方向からレーザ光を照射することによっ 10 て形成されるレーザ干渉計を用いて多次元の運動を捉えることのできる変位測定手段 と、

前記の変位測定手段から得られる多次元の運動状態を示すデータを処理して多次元の 並進運動あるいは多次元の回転運動を予め決められた座標系での値に変換するデータ処 理装置と、

15 前記のデータ処理装置の出力と、

上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置 の出力とを、表示する表示手段あるいは伝送する伝送手段と、

を備えることを特徴とする慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。

- 2. 上記の運動発生機は、周期的な運動を発生することを特徴とする請求項1に記載の慣20 性センサの動的マトリックス感度計測装置。
 - 3. 上記の運動発生機は、パルス関数的な運動を発生することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。
- 4. 上記のパルス関数的な運動の周波数軸上のフーリェ成分を求める第1の変換手段と、 上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置 の出力の周波数軸上のフーリェ成分を求める第2の変換手段とを備え、

これらの第1と第2の変換手段とのそれぞれの出力から、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の校正の周波数特性を求めて、表示する手段、あるいは伝送する手段、

・ を備えたことを特徴とする請求項3に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測 装置。

- 5. 上記の運動発生機は、ランダムな運動を与える運動発生機であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。
- 6. 上記のランダムな運動の周波数軸上のフーリェ成分を求める第1の変換手段と、 上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置 の出力の周波数軸上のフーリェ成分を求める第2の変換手段とを備え、

これらの第1と第2の変換手段とのそれぞれの出力から、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角速度計測装置の校正の周波数特性を求めて、表示する手段、あるいは伝送する手段

を備えたことを特徴とする請求項3に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測 15 装置。

- 7. 上記の運動発生機には、運動振動制御用の加速度センサが備えられ、前記加速度そのセンサからの信号が予め決められた値になるように、上記の駆動装置を制御する帰還回路を備えることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。
- 20 8. 上記の運動制御用の加速度センサには、動的マトリックス感度が与えられ、 その帰還制御においては、前記の動的マトリックス感度を用いて、上記の運動制御用の 加速度センサの出力ベクトルから入力ベクトルを推定することを特徴とする請求項5に 記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。

9. 上記のデータ処理装置の出力と、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計 測装置あるいは角加速度計測装置の出力と、から、誤差を求め、この値を表示する表示 手段あるいは、この値を伝送する伝送手段を備えることを特徴とする請求項8に記載の . 慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。

5 10. 並進運動あるいは回転運動を引き起こす運動発生機と、

前記の運動発生機に少なくとも一時的に固定された被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置と、

前記の被校正装置からの出力を取り出す出力手段と、

請求項1に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置を用いて予め校正した 10 多次元の運動を捉えることのできる慣性センサと、

前記の慣性センサから得られる多次元の運動状態を示すデータを処理して多次元の並 進運動あるいは多次元の回転運動を予め決められた座標系での値に変換するデータ処理 装置と、

前記のデータ処理装置の出力と、上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計 15 測装置あるいは角加速度計測装置の出力とを、表示する表示手段あるいは伝送する伝送 手段と、

を備えることを特徴とする慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。

- 11. 上記の被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置の取り付け角度を、重力方向に対して可変にする方向手段を備え、
- 20 重力方向に対して複数の方向設定で一時的に固定した前記の被校正装置から、出力を 得て、

上記の複数の方向設定のそれぞれについて、動的マトリックス感度を求め、

25

上記の複数の動的マトリックス感度から、重力の影響を取り除いた動的マトリックス 感度を推定する手段を備えることを特徴とする、請求項1から10のいずれかに記載の 慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。

12. 上記の被校正装置は、1軸方向のみについての出力を有する加速度計測装置、角速度計測装置あるいは角加速度計測装置であり、

上記の並進運動あるいは回転運動を引き起こす運動発生機は、複数の自由度について 運動する運動発生機であることを特徴とする、請求項1から10のいずれかに記載の慣 性センサの動的マトリックス感度計測装置。

13. 慣性センサの動的マトリックス感度計測装置全体が外部からの音あるいは振動を遮断するような部屋に設置されたものであり、

上記の被校正装置である加速度計測装置は、地震計であり、

5

上記の運動発生機は、パルス関数あるいは周期関数的な運動を発生し、

- 10 上記の地震計(強振計)の検出可能な振動周波数帯域、地震領域の微小振動を与える 運動発生機であることを特徴とする請求項1ないし請求項12のいずれか1項に記載の 慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。
 - 14. 上記の運動発生機は、ランダムな運動を発生し、防振台の常時微振動検出に用いる 慣性センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、
- 15 上記の運動発生機あるいは、上記の振動台に冷却装置あるいは恒温装置が設けられていること、を特徴とする請求項1ないし請求項12のいずれか1項に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。
- 15. 上記の運動発生機は、自動車用サスペンションの制御に用いる加速度センサあるいは自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度センサの検出可能な振動周波数帯 20 の振動を与える運動発生機であり、

上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記の自動車用サスペンションの制御に 用いる加速度センサあるいは自動車乗員保護用エアバッグの制御に用いる加速度センサ であり、

上記の被校正装置である加速度計測装置の温度環境を制御する温度制御装置を備えた 5 ことを特徴とする請求項1ないし請求項12のいずれか1項に記載の慣性センサの動的 マトリックス感度計測装置。

- 16. 上記の運動発生機は、パルス関数あるいは周期関数的な運動で並進運動と回転運動 とからなる運動を同時に発生し、ロボットの運動制御に用いる慣性センサの検出可能な 振動周波数帯の振動を与える運動発生機であり、
- 10 上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記のロボットの運動制御に用いる慣性 センサであり、

上記の被校正装置である加速度計測装置の湿度環境を制御する湿度制御装置を備えた ことを特徴とする請求項1ないし請求項12のいずれか1項に記載の慣性センサの動的 マトリックス感度計測装置。

15 17. 上記の運動発生機は、人体運動または人体が受ける振動や動物の行動モニターなど の計測に用いる慣性センサの検出可能な振動周波数帯の振動を与える運動発生機であ り、

上記の被校正装置である加速度計測装置は、上記の人体運動または人体が受ける振動や動物の行動モニターなどの計測に用いる慣性センサで分布型加速度センサであり、分布型加速度センサの信号を出力する多チャンネルの信号出力端を備えること、

を特徴とする請求項1ないし請求項12のいずれか1項に記載の慣性センサの動的マトリックス感 度計測装置。

20

- 18. 上記の並進運動あるいは回転運動を引き起こす運動発生機は、1軸に沿った運動を発生し、
- 25 上記の一時的に固定された被校正装置である加速度計測装置、角速度計測装置あるい

は角加速度計測装置は、1軸のみの出力を備え、

上記の前記の被校正装置からの出力は、多軸の出力を備えること、

を特徴とする請求 項10に記載の慣性センサの動的マトリックス感度計測装置。

19. 上記の請求項1ないし請求項11、あるいは、請求項13ないし請求項18のいずれか1項に記載の動的マトリックス感度計測装置のデータ処理装置において、

上記の変位測定手段から異なるN軸の出力が得られるものとし、上記の運動発生機の運動自由度を6以下の自然数Mとし、M×N=1でないものとするとき、上記のN軸の出力値を成分とする出力ベクトルは、動的マトリックス感度と、上記の運動発生機の運動状態のそれぞれを成分とする入力ベクトルとの積であらわされるという枠組みにおい


10 て、

M個の自由度を、重複を許した複数のグループに分け、


- 1) 前記のそれぞれのグループについて、入力ベクトルに対する出力ベクトルを計測によって求め、
- 2) Mの自由度を持った入力ベクトルに対する出力ベクトルとなるように変換し統合 15 した後、
 - 3)上記の統合された入力ベクトルに対する出力ベクトルの対応から、動的マトリックス感度を求める、

ことを特徴とする慣性センサの動的マトリックス感度計測方法。


第1図




第2図




第3図




第4図





(c)


第5図



| 慣性センサ | 重力加速度との角度 | マトリックス感度 |
|--------------|-----------|--|
| 慣性センサ1 | 垂直 | $(S_{x,x,90,1}, S_{x,y,90,1}, S_{x,z,90,1})$ |
| 関圧にクリエ | 水平 | $(S_{x,x,0,1}, S_{x,y,0,1}, S_{x,z,0,1})$ |
| 慣性センサ2 | 垂直 | $(S_{x,x,90,2}, S_{x,y,90,2}, S_{x,z,90,2})$ |
| 頃圧レンリン | 水平 | $(S_{x,x,0,2}, S_{x,y,0,2}, S_{x,z,0,2})$ |
| 慢性センサ3 | 垂直 | $(S_{x,x,90,3}, S_{x,y,90,3}, S_{x,z,90,3})$ |
| DATE - 7 9 0 | 水平 | $(S_{x,x,0,3}, S_{x,y,0,3}, S_{x,z,0,3})$ |


この慣性センサを、組み立てた時のマトリックス感度は、下のようになる。

慣性センサ1





上図の組み立てた慣性センサのマトリックス感度は

$$\begin{pmatrix} S_{x,x,90,1} & S_{x,y,90,1} & S_{x,z,90,1} \\ S_{x,x,0,2} & S_{x,y,0,2} & S_{x,z,0,2} \\ S_{x,x,0,3} & S_{x,y,0,3} & S_{x,z,0,3} \end{pmatrix}$$




第7図





第9図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/006148

| A. CLASSIF | CATION OF SUBJECT MATTER | | 22004/006148 |
|-------------------|--|--|-------------------------|
| int.Ci | 7 G01P21/00, G01P15/00, G01C1 | 9/00, G01B11/00 | |
| A 1 A - T | 1 | | |
| | ternational Patent Classification (IPC) or to both natio | nal classification and IPC | |
| B. FIELDS S | mentation searched (classification system followed by | | |
| Int.Cl | 7 G01P21/00, G01P15/00, G01C1 | classification symbols) 9/00. G01B11/00 | |
| | | | |
| | | | |
| Jitsuyo | searched other than minimum documentation to the ex Shinan Koho 1922-1996 T | tent that such documents are included in t | he fields searched |
| Kokai J | | Poroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho | 1994-2004 1996-2004 |
| Electronic data | base consulted during the international search (name of | f data base and, where practicable search | terms used) |
| JOIS | • | | terms used) |
| C DOCIDAR | TTC CONGINERATION OF THE CONGI | | |
| | NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where a | appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| <u>.</u> | JP 2000-338128 A (NGK Insula Optceramics Co., Ltd.), | | 1-19 |
| | 08 December, 2000 (08.12.00) Full text | , | |
| | (Family: none) | | |
| Y | | | |
| • | Akira UMEDA, Jens A. Foerste Sanjigen Shindodai to Sanjik | 11 Lacor Kanahalad | 1-19 |
| | Yord Sanjiku Kasokudo Sensor | no Tokusei Huoka | |
| | (Daiippo: Yobijikken Kekka)" of Mechanical Engineers, Dai | The Tanan Continue | |
| | officer principly voeuge Roen Roi | nbunshu, 1999, | |
| | pages 51 to 53 | • | |
| | | · | |
| | | | |
| ľ | | | |
| × Further do | currents are listed in the continuation of Box C. | | |
| | ories of cited documents: | See patent family annex. | |
| A" document de | fining the general state of the art which is not considered cular relevance | "T" later document published after the interdate and not in conflict with the applic | STIOD but cited to undo |
| | ation or patent but published on or after the international | "X" document of particular relevance: the | nvention |
| document w | nich may throw doubts on priority claim(s) or which is | considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone | dered to involve on in |
| special reason | a (as specified) | "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive | laimed invention |
| document bu | erring to an oral disclosure, use, exhibition or other means oblished prior to the international filing date but later than | combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the | |
| the priority d | ate claimed | "&" document member of the same patent f | amily |
| ate of the actual | completion of the international search | Date of mailing of the international sear | ch report |
| o4 Augu | st, 2004 (04.08.04) | 24 August, 2004 (24 | .08.04) |
| ame and mailing | address of the ISA/ | | |
| Japanes | e Patent Office | Authorized officer | |
| ecsimile No. | | Telephone No. | |
| m PCT/ISA/210 | (second sheet) (January 2004) | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/006148

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim N |
|------------|---|---------------------|
| Y | Hiroshi IIOKA et al., "Koseido Sanjigen Shindodai ni yoru Kikairyo Sensor Dotokusei Hyoka ni Kansuru Kenkyu(Dai Ni Ho: Pulse Mode deno Unten)" The Japan Society of Mechanical Engineers, Kikai Rikigaku Keisoku Seigyo Koen Ronbunshu, 2000, pages 1210 to 1214 | 1-19 |
| P, Y | Akira UMEdA et al., "Laser Kanshokei to Sanjigen Shindodai ni yoru Sanjiku Kasokudo Sensor no Sanjigen Kasokudo Sensor to shiteno Koseiho", Shindo Onkyo Shingijutsu Symposium Koen Ronbunshu, 04 June, 2003 (04.06.03), pages 67 to 70 | 1-19 |
| Y . | JP 11-2643 A (Denso Corp.), 06 January, 1999 (06.01.99), Full text (Family: none) | 10 |
| Y | JP 10-2914 A (Fujikura Ltd.), 06 January, 1998 (06.01.98), Full text (Family: none) | 15,16 |
| Y | JP 2002-162413 A (Yamatake Corp.), 07 June, 2002 (07.06.02), Full text (Family: none) | 15 |
| А | JP 8-304448 A (Nikon Corp.), 22 November, 1996 (22.11.96), Full text & EP 742428 A & DE 69609660 T & US 5686665 A | 1-19 |
| A | JP 8-233846 A (Fujitsu Ltd.), 13 September, 1996 (13.09.96), Full text (Family: none) | . 1-19 |
| | | · |
| | | |

| A. 発明の | 風する分野の分類(国際特許分類 (IPC)) | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Int. C1' G01 | P21/00, G01P15/00, G01C19/00, G01B11/00 | • | ٠. |
| B. 調査を1 | テった分野 | | |
| | したが 最小限資料(国際特許分類(IPC)) | | |
| T_+ C17 C011 | 001 /00 001015 /00 001010 /00 001010 | | |
| · Int. CI GOI | P21/00, G01P15/00, G01C19/00, G01B11/00 | | |
| 最小限資料以外 | トの資料で調査を行った分野に含まれるもの | | |
| 日本国実用 | 新案公報 1922-1996年 | | |
| 日本国公開 | 実用新案公報 1971-2004年 | | |
| 日本国登録 | 実用新案公報 1994-2004年 | • | |
| 日本国美用 | 新案登録公報 1996-2004年 | | |
| 国際調査で使り JOIS | 用した電子データベース (データベースの名称、 | 調査に使用した用語) | |
| | • | • | |
| C. 関連する | | : | |
| 引用文献の | 3 C 配の 54 0 3 X mX | | 用日本 上 🛩 |
| カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連する。 | ときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| Y | JP 2000-338128 A (日本碍子 | 式会社,エヌジーケイ・オプトセラミッ | 1-19 |
| | クス株式会社)2000.12.08,全文 (ス | | |
| | | | |
| \mathbf{Y} | 梅田章, Jens A. Foerster, 独立三次元振動台と | 三軸レーザ干渉計による三軸加速度セン | 1-19 |
| • | サの特性評価(第一報:予備実験結果),日本機 | | |
| | 講演会講演論文集,1999,p. 51−53 | - | |
| | | | |
| Y | 飯岡比呂志 他, 髙精度三次元振動台による機械 | 量センサ動特性評価に関する研究(第二 | 1-19 |
| | 報:パルスモードでの運転),日本機械学会 機 | 械力学・計測制御講演論文集,200 | - |
| | 0, p. 1210-1214 | | |
| N. O. Limbour | | | |
| 区欄の続き | きにも文献が列挙されている。 | □ パテントファミリーに関する別 | 紙を参照。 |
| * 引用文献の | | の日の後に公表された文献 | , |
| 「A」特に関連 もの | 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す | 「T」国際出願日又は優先日後に公表さ | された文献であって |
| | 頁日前の出願または特許であるが、国際出願日 | 出願と矛盾するものではなく、多 | 路明の原理又は理論 |
| 以後にな | ☆表されたもの | の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、≌ | はなかあったる発用 |
| 「L」優先権主 | E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 | の新規性又は進歩性がないと考え | とられるもの |
| 日若しく | は他の特別な理由を確立するために引用する | 「Y」特に関連のある文献であって、当 | 4該文献と他の1以 |
| 大阪 (ス) (ス) | 理由を付す) にる開示、使用、展示等に言及する文献 | 上の文献との、当業者にとって自 | 明である組合せに |
| 「P」国際出願 | 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 | よって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献 | 5もの _. |
| | | | |
| 国際調査を完了 | 「した日 ・ 04.08.2004 | 国際調査報告の発送日 24.8.2 | 004 |
| | | | |
| | 0名称及びあて先 | 特許庁審査官(権限のある職員) | 2F 9605 |
| | 国特許庁 (ISA/JP) 8便番号100-8915 | 越川 康弘 | |
| 東京者 | P使告号100-8915 B千代田区霞が関三丁目4番3号 | 電話番号 | 中华 00 |
| 21574 H | ······································ | 电加速な 03-3381-1101 | 内線 3216 |

| | | BML版書为 ICI/JF2U | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|
| C (続き). | 関連すると認められる文献 | | |
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき | は、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| P, Y | 梅田章 他, レーザ干渉計と三次元振動台による三軸加 としての校正法, 振動・音響新技術シンポジウム 講演 p. 67-70 | 速度センサの三次元加速度センサ | 1-19 |
| . Y | JP 11-2643 A (株式会社デンソー) 19 ーなし) | 99.01.06,全文 (ファミリ | 10 |
| Y | JP 10-2914 A (株式会社フジクラ) 19 ーなし) | 98.01.06,全文 (ファミリ | 15, 16 |
| Y | JP 2002-162413 A (株式会社山武) ミリーなし) | 2002.06.07,全文 (ファ | 15 |
| A | JP 8-304448 A (株式会社ニコン) 199 & EP 742428 A & DE 69609 & US 5686665 A | | 1-19 |
| ' A | JP 8-233846 A (富士通株式会社) 199 ーなし) | 96.09.13,全文 (ファミリ | 1-19 |
| | | | |
| | | | · |
| | | | |
| | | | |
| | • | · | |
| | | • | |
| | | | |
| ` | | | |
| | | • | |
| | | • | |
| | | | |
| | • | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | , | | |
| | | · | |